

取出機用制御ボックス

STEC-NC2

取扱説明書





はじめに

この度は、スター横走行型自動取出機をお買い上げ頂きありがとうございます。

この取扱説明書には、取出機制御ボックス STEC-NC2 (STECNC2) の機能とメンテナンス方法、作業上の安全注意事項などについて記載してあります。

本機の使用にあたっては、本書を熟読し充分に内容をご理解されてから作業を行ってください。

- ※ この取扱説明書は、標準タイプ用です。オプション、特殊機能については、別途説明書をご確認ください。
- ※本書の内容についてご不明な点がございましたら、当社支店または当社営業所にお尋ねください。

●対応機種

- \cdot ES-650 (s) I \cdot ESW-800 (s) I
- ES-800 (s) I ESW-1200 (s) I
- \cdot ES-1200 (s) \mathbb{I} \cdot ESW-1700 (s) \mathbb{I}

取扱説明書の構成

本機には次の取扱説明書を同梱しています。

●本機同梱取扱説明書

■機械編

取出機本体<機械側>を正しく安全に使用していただくために、機能説明、設定方法、メンテナンスおよび作業上の安全注意事項について記載しています。

■制御ボックス (操作編)

取出機の操作方法や設定方法および作業上の安全注意事項等について記載しています。

■制御ボックス(テクニカル編)<本書です>

制御系のメンテナンスやトラブル発生時の対処方法および作業上の安全注意事項等について記載しています。

■制御ボックス (ユーザプログラム編)

STEC-NC2は、基本動作の各動作の間に、ユーザプログラムにいずれの割り込みプログラムを挿入性能があります。本書の中に、上記の増設基板に関してメッセジーおよび挿入に関するメッセジーを記載しています。

■オプション製品の操作説明書

本機は、オプション製品を準備します。オプション製品も操作説明書があります。 その中に、オプション製品の操作方法および、ソフトのダウンロードについて記載しています。

もくじ

1.	ご使用の前に	
	1-1. ご使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■危険度レベルの表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■ポイントについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	1 - 2. 安全注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■保守作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	■作業の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-3. 警告銘板について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■危険度レベルの表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■警告銘板の種類······ ■警告銘配板配置例(取出機)·····	
	■言言新能似能追例(双山饭) 1-4.仕様······	
	1 — 4.	10
2.	入出力表示	
	2-1.入出力表示画面の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	2-2.入出力表示画面の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
_		
პ.	アラーム履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
4	ドライバーパラメータ	
┰.	4 - 1 . ドライバーパラメータの変更方法······	16
	4-2. トルク/速度波形モニター画面の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	- 2. 「ルノ/ 足及派ルビーグ 自画の表示	
5.	エリア設定	
	5-1. エリアの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5-2.エリア設定画面の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
6	フレロークロン…し30中	
О.	ストロークリミット設定	0.0
	6-1. ストロークリミットの設定····································	
	6-2. ストローグリミット設定画面の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Z
7.	システム設定	
	7 1. システム設定画面の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	7-2.システム設定画面の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7-3.システムモード設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7-4.システムモード画面の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
_	· 8 · 25 - 5 · + -	
8.	バージョン表示	0.0
	8-1. バージョン表示画面の表示····································	
	8-2. ハーション表示画面の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3(
9.	操作エラーメッセージ	
	9 - 1. 操作エラー表示機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	9-2. エラーメッセージー覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
4 /	0 7=_//wh_8	
1 (0. アラームメッセージ 1	
	10-1. アラーム機能····································	44
	10-2. アラーム解除方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	10-3. システムアラーム一覧表····································	
	10-4. リーボアノーム一員表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		0

1	1. アラーム以外の故障と対策	62
1	2. 制御ボックス内部構造	
	12-1. 制御ボックスの開け方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
	12-2. 制御ボックスの内部構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	12-3. ハード構成図	69
	12-4. NC2メイン基板(NC2 MAIN)····································	70
	1 2 − 5. I/O 基板(NA2IOA) ······	76
	12-6. I/0基板 (VSVIO) ····································	83
	12-6-1. 外形図	83
	12-6-2. コネクターの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
	12-6-3. スイッチについての説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
	12-7. サーボードライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94
1	3. データバックアップ機能	
	13-1. データバックアップ機能·····	102
	13-2. 電池の交換方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103
	13-3. データ(諸条件)の再設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
	13-4. SDカードの使い方·····	105
	13-5. データバックアップクリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	107
1	4. ハーネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109
1	5. STEC-NC2使用部品リスト····································	114
1	6. ボックス回路図	
	1 6 $-$ 1. ES-650 (s) $II/ES-800$ (s) $II/ES-1200$ (s) $II/ES-1200$	
	ESW-800 (s) II/ESW-1200 (s) II BOX回路図·····	117
	1 6—2. ES-650 II/ES-800 II/ES-1200 II/ESW-800 II/ESW-1200 II	
	BOX回路図······	
	16-3. ESW-1700 (s) Ⅱ BOX回路図····································	
	16-4. ESW-1700 Ⅱ BOX回路図······	120

1. ご使用の前に

1-1. ご使用の前に

この取扱説明書には<テクニカル編>として制御系のメンテナンスやトラブル発生時の対処方 法および作業上の安全注意事項等について記載しています。

この説明書をよく読み、内容を理解してください。

この説明書に書かれていない手順や方法を禁止します。

説明書の内容をよく理解せずに操作して発生したけがや故障について、当社は一切の責任を負い ませんのであらかじめご了承ください。

取扱説明書はいつでも誰でもが必要に応じて読めるよう、機械のそばに置き、保管責任者を決め てきちんと管理してください。

■危険度レベルの表記

本書に書かれている安全注意事項は、次の3段階に分類されています。危険度の高いものは、 特に注意をして作業してください。

② 危険	この注意事項を守らないと、身体に非常に重大な 危険をもたらし、ときには死を招く事故となるこ とがあります。
⚠ 警告	この安全事項を守らないと、身体に非常に重大な 危険をもたらしたり、本機に大きな損害を与える ことがあります。
<u> 注意</u>	この安全事項を守らないと、けがをしたり、機 械の損害をもたらすことがあります。

■ポイントについて

取り扱いでポイントになる内容については本編中に マークで表示しています。



1-2. 安全注意事項

■保守作業

② 危険

- ・保守作業中、他の人が誤って電源を入れたり、操作ボックスに触れることを防ぐため、 見やすい位置に「保守作業中操作ボックス、制御ボックスに触れるな」と書いた表示 看板を出してください。
- ・保守作業中は、ブレーカーを必ず切ってください。特に電気的な保守を行うときは、 工場側一次電源も切ってください。

また数分間は残留電圧が残るためカバーは開けないでください。

⚠ 警告

- ・ 近接スイッチおよびドッグを当社の許可なく取りはずしたり変更したりすることを禁止します。
- ・この警告を無視したときは取出機の誤動作、損傷のみならず重傷を負う重大な事故となる恐れがあります。

⚠ 注意

- 保守作業時は必ずヘルメットを着用してください。
- ・工具は作業および取出機の仕様に合うものを使ってください。特にスパナ類の使用時は、ナット、ボルトの寸法や使用場所に適したものを使用し、すべりによる事故を未然に防止してください。
- 保守作業は必ず特別教育終了者のみが行ってください。
- ・ ランプ、ヒューズなどの電気部品または取出機部品を交換するときは必ず当社指定の 部品を使用してください。
- ・ 保守作業で取りはずしたカバー類はもとどおりに正しく取り付けてください。
- ・ 取扱説明書に書かれている手順、方法を遵守して作業してください。少しでも疑問や 質問があればただちに当社まで問い合わせしてください。
- 取扱説明書に記載されている定期点検項目を必ず行ってください。
- 作業結果の確認を必ず責任者立ち会いのもとで実施してください。
- ・ 保守作業の内容および結果を必ず作業日誌に記録し、責任者に報告、検閲を受けてください。
- ・保守点検時に、操作ボックス、インターロックボックスに水、油が入らないように注 意してください。
- ・ 成形品を直接手でふれる場合は、火傷の危険性があるため、必ず手袋を着用してくだ さい。

■作業の終了

⚠ 警告

- ・ 取出機およびその周辺を清掃するときは、取出機の全ての作動を停止させ制御ボック スのブレーカーを切ってから行ってください。
- 長期間取出機を使用しないときは成形機との間にインターロック用ジャンパープラグを取り付けてください。

⚠ 注意

- ・ エアガンを用いて取出機の清掃をすることを禁止します。微細な塵埃が精密加工組立 部に侵入し、取出機品質を悪化させる原因となります。
 - 精密加工組立部の清掃は柔らかい清潔なウエスを使用し、丁寧に行ってください。
- ・ モーターやソレノイド等は電源OFF後もしばらく高温を保っているため、注意してください。

1-3. 警告銘板について

自動取出機を安全にご使用いただくために、危険な箇所に警告銘板が貼ってあります。

■危険度レベルの表記

警告ラベルに書かれている安全注意事項は、次の3段階に分類されています。 危険度の高いものは、特に注意して作業してください。

(1) 危険	この注意を守らないと、身体に重大な危険をも たらし、ときには死を招く事故となることがあ ります。
⚠ 警告	この安全事項を守らないと、身体に非常に重大 な危険をもたらしたり、本機に大きな損害を与 えることがあります。
注意	この安全事項を守らないと、けがをしたり、機 械の損害をもたらすことがあります。


■警告銘板の種類

※一部、本機には使用されていない警告銘板もあります。


●動作範囲内への立ち入り禁止

下降動作危険の警告





動作範囲内立 入禁止



前後動作危険の警告



走行動作危険の警告



取出機には高速で動く動作範囲があります。

自動運転中、動作範囲に立ち入ることを禁止します。

また、自動運転以外のときでも、保守目的 その他の理由で動作範囲内に身体もしくは 身体の一部を入れるときは、必ず所定の手 順により、電源およびエア圧を遮断してか ら作業してください。

詳しくは、本書「**操作編:5.電源の投入** と遮断」の項を参照してください。

●高電圧感電の警告



♦€

高 電 圧 電源遮断後 修理・点検



保守作業中は制御ボックスのブレーカーを 必ずOFFにしてください。

特に制御ボックス内の保守を行うときは成 形機との接続ケーブルをはずして、工場ー 次側電源を遮断してください。

高電圧感電の警告の範囲で特に注意すべき 箇所(端子台など)にこの銘板があります。

●冷却ファンへの接触警告



警告

ファンに 触れるな ファン回転中は近づかないでください。

●ストローク調整の注意



<u>♠警告</u>

ストローク調整注意 取扱説明書参照



⚠警告

ストローク調整注意 取扱説明書参照



可動部のストローク調整を行う場合は、取扱説明書を参照し、安全な方法で作業を 行ってください。

電源およびエア圧を遮断してもエアシリン ダーに残圧が残る場合があり、不意に可動 する恐れがあります。調整を行う場合は、 保護具を必ず着用し、可動範囲内での作動 は極力避けてください。

●モーター高温警告



҈警告

高 温 触れるな モーターは動作中高温になっています。 運転中は近づかないでください。

保守目的でモーターに触れる場合は電源遮 断後、温度が低下してから作業を行ってく ださい。

●巻き込み危険の警告



҈警告

触れるな



保守目的、その他の理由で動作範囲で作業を行う場合に、モーター・回転軸・歯車・ プーリー・ベルト等に巻き込まれる危険の ある部分に不用意に手を触れないでください。

作業を行う場合は、電源およびエア圧を遮 断して行ってください。

●刃部の接触警告




⚠警告

触れるな

保守目的、その他の理由で動作範囲内で作業を行う場合にニッパーの刃部に不用意に触れないでください。

作業を行う場合は、電源およびエア圧を遮 断して行ってください。

■警告銘板の配置例(取出し機)



1-4. 仕様

●使用環境条件

項目	仕 様
電源電圧	AC200~220V±10%, 50/60Hz
本体使用周囲温度	0 ~ 4 0°C
本体使用周囲湿度	35~90%RH(結露がないこと)
使用周囲雰囲気	・腐食性ガスがないこと・金属、カーボン等の導電性粉塵がないこと・水滴がかからないこと・プリント基板および部品に結露しないこと
絶 縁 抵 抗	500V 10MΩ以上
ノ イ ズ 耐 量	2 O O O V p ー p 1 μ sec (相間、アース間)
外郭による保護	I P 2 2

●操作、表示仕様

項目		様
操作	アラームブザー ペンダント	1 1

項目	仕	様
ペンダント専用 インターフェイス	RS422	
ペンダント	TFTカラー液晶 タッチキ・ 7.5インチ 640×480(
表示機能	モード設定 タイマー設定 カウンター設定 段取換設定 軸設定 PASS 設定 加速・減速設定 E C O モード設定 アラーム履歴 入出力表示 O P操作 フリー操作 操作補助	ストロークリミット設定 エリア設定 システム設定 システムモード ドライバーパラメータ パスワード設定 プログラム編集 ユーザーポイント ユーザータイマー ユーザー 箱詰 ユーザーフリー 箱詰 エージョン表示

●プログラム機能

項	目	仕 様
プログラ	ム実行形式	テーブルシーケンス、マルチステップシーケンス、 割り込みユーザープログラム
シーケン	ス制御方式	逐次実行方式と同期進行方式の併用
命	令	軸制御命令、演算命令、入出力制御、レジスタ命令 パレタイジング命令、動作表示 アラームメッセージ表示、操作エラーメッセージ表示
プログ	ラ ム 容 量	テーブル シーケンス 最大 12000ステップ ステップ シーケンス

●コントローラ仕様


項目				仕 様					
制	御		軸	数	最大8軸				
運	転	ŧ	_	π.	手動:ジョグ操作、M D I 、手動操作、ステップ動作 自動:専用シーケンス動作				
標	準	入	出	ħ		接 増設 I / O基板 12点) を 増設 I / O基板 12点) 4 V 、4 . 3 A 、1 O 3 . 2 W			
					補間機能	位置決め、パス動作			
					軸制御	PTP、2軸同期制御			
					速度設定	各軸毎にモータ回転数の1~100%			
* +	4 .i	公 れ	+ 616	4 ⊦.	加減速設定	各軸毎に0~100%の10段階			
軸	制	御	機	能	加減速方式	台形制御、S字制御、制振制御			
					オーバーライト機能	5 段階			
					オフセット補正	自動補正			
					エンコーダ仕様	アブソリュート仕様			
タ	イ		マ	_	128点				
カ	ゥ	ン	タ	_	生産支援 取出し数 トータルカウンター プリセットカウンター	: 1点			
ポ	1	ン	٢	数	各軸 フリー箱詰 標準箱詰め(ピッチ) ユーザプログラム挿入	: 80ポイント : 512ポイント(オプション) : 255×255×255 :100ポイント			
外	部		記	憶	SDカード最大1000 パソコン経由各種記憶メ				
成	形材		リン	ク	I /O リンク 自動再設定				
パ	ソ =	1 :	ノ接	続	USB 接続				
盲	語	切	換	え	中国語、英語など(オプ	プション3ヵ国対応可能)			
操 作 履 歴					100件(SDカード登録) ×30件				
Ⅰ / O ヒストリー件 数					200件(SDカード登	録)×20件			

2. 入出力表示

取出機、成形機、および外部の入出力の〈ON/OFF〉の状態を見ることができます。

表示された入出力信号による、自動運転中トラブル(アラーム)発生時の信号の確認や、手動 操作で動作させるときの入出力信号条件の確認に使用します。

操作しても動作しないときは、入出力画面で不足している信号を確認することができます。





画面表示時にメニューバーの(?)を押すと、それぞれのコマンドに関する説明を表示し

ます。 × を押すとそれぞれの画面に戻ります。

2-1. 入出力表示画面の設定



1. グループメニュー画面で ■ モニター を選択し、 🊹 を押します。



- 入出力表示画面が表示されます。
- 2. 表示させたい取出機、成形機の入出力のボタンを押 し画面を切り換えます。

表示	状態
緑色表示	ON
灰色表示	OFF



- ※ 表示切り換えタブを押して表示させたい画面に 切り換えます。
- ※ 画面に確認したい入出力表示がない場合は

2-2. 入出力表示画面の構成

入出力表示画面の構成について説明します。

[詳しい表示画面] 14 入出力表示 2013/11/07 **(b) (ECO)** 詳細表示 成形機入力 一覧表示 XL1 取出側エリア L3S ランナー側上昇限 XL12 落下側エリア L4S ランナー確認 製品側上昇限 CL1 予備入力7 L4 製品確認 予備入力8 L4T チャック内確認 LHS 子借入力9 L4V1 吸着確認1 予備入力12 L4V2 吸着確認 2 予備入力10 L8 姿勢復帰限 L7 子借入力11 姿勢作動限 予備入力 チャック装着確認 子備入力 詳細表示 詳細表示 一覧表示 [一覧表示画面] [間隔表示画面] 2013/11/07 b ECO a 🛍 🖅 14 入出力表示 2013/11/07 **b** Æco **a** 🖅 🐷 24 入出力表示 ⋛員員 ₩戻る 詳細表示 詳細表示 MN MC MA RD 一覧表示 RD 一覧表示 IN4 IN3 分割表示 1201 1203 1204 MO IN3 IN4 1304 1307 1308 L4V1 L1 軸位置 1305 1306 括表示

一覧表示画面は二部分で確認す

ることができます。

3. アラーム履歴

今までに発生したアラームの履歴情報(過去200件)を見ることができます。この情報によりアラームの発生日時と傾向を確認することができます。

※アラームの詳細については"**10**. **アラームメッセージ**"を参照してください。



1. グループメニュー画面で ■ モニター を選択し、 を選択し、 を選択します。



→ アラーム履歴画面が表示されます。

※ アラーム履歴は過去200件まで表示します。▲・ を押して表示を切り換えます。新しいアラームが増えるたびに、古いアラームは後ろの番号に一つずつ移動します。



※ 詳細 を押すと、アラームの詳細が表示されます。

履歴保存を押すと、確認メッセージが表示されます。



※ 実行 を押すと、SDカードにアラーム履歴を 保存することができます。

を押すと、アラーム履歴画面に戻ります。

4. ドライバーパラメータ

ペンダントからの操作でドライバーパラメータを変更することができます。 また、各軸の発生トルク・速度表示を波形で見ることができます。

4-1. ドライバーパラメータの変更方法

1 注意

サーボドライバーの試運転および交換時はパラメータを初期化してください。 初期化を行わないと、新たに追加された制振制御のパラメータがドライバーに書き込まれず、振動が発生したり、SPCアラームが発生する可能性があります。



1. グループメニュー画面で **最神パラメータ** を選択し、**を押します**。



- →ドライバーパラメータ画面が表示されます
- 2. 変更したい軸の数値入力ボタンを押します。

ポイント 📎

パスワード "4, 3, 2, 1" を入力しないと変更 することはできません。



3. テンキーが表示されますので、数値を入力し、

確定 を押します。

※ 設定値は、操作ボックスに貼ってある **"■サーボドライバー各軸パラメータ設定"**の 一覧表を参照してください。

ポイント

回転方向のデータを書き換えた時は、一旦電源を OFFにして、再投入後から設定が有効になりま す。

モーター交換を行った時、原点位置がずれた時などは原点補正量を設定してください。

⚠ 注意

項目3. で各軸のいずれかの数値を変更した場合、データ確定後は、必ず項目4. の [書込] を行ってください。行っていない場合は、数値をバックアップしません。

●データを登録する場合

4. データの変更が終了したら、

参
を押します。





- → 確認メッセージが表示されます。
- 5. 実行 を押すとデータを登録できます。
- →シーケンスに登録された数値をイニシャルされます。

●データを初期化する場合

サーボドライバーを交換した場合は、初期化操作を 行います。







- → 確認メッセージが表示されます。
- 7. 実行 を押すとシーケンサーにバックアップされている数値に初期化されます。

4-2. トルク/速度波形モニター画面の表示



項目	説 明
① 軸選択	下記から出力軸を選んでください。
	1:走行軸
	2:製品前後軸
	3:ランナー前後軸
	4:製品上下軸
	5:ランナー上下軸
② 出力選択	下記から出力項目を選んでください。
	1:フィードバック速度(1rpm)
	2:フィードバック電流(0.01A)
	3:サーボドライバー内部の温度(0.1°C)
	4:サーボドライバー駆動電源電圧(0. 1 V)
	5:指令速度(1 r p m)
③ D/A 比例	内部データと模擬する出力電圧の比率を設定します。
	出力ごとに、下記の表から比率を選びます。

D/A 比例の設定一覧表

MAIN基板から模擬出力する電圧の 1V により、下記の内部データを出力します。

出力選択を設定する	D/A 比例設定								
田乃邑队飞战之,	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
1:フィードバック速度	1638.4rpm	819.2rpm	409.6rpm	204.8rpm	102.4rpm	51.2rpm	25.6rpm	12.8rpm	6.4rpm
2:フィードバック電流	16. 384A	8. 192A	4. 096A	2. 048A	1. 024A	0. 512A	0. 256A	0. 128A	0. 064A
3:サーボドライバー内部の温度	163. 84°C	81. 92°C	40. 96°C	20. 48°C	10. 24°C	5. 12°C	2. 56°C	1. 28℃	0. 64°C
4:サーボドライバー駆動電源電圧	163. 84V	81. 92V	40. 96V	20. 48V	10. 24V	5. 12V	2. 56V	1. 28V	0. 64V
5:指令速度	1638.4rpm	819.2rpm	409.6rpm	204.8rpm	102.4rpm	51.2rpm	25.6rpm	12.8rpm	6.4rpm

5. エリア設定

上下軸の下降待機位置に最大値、走行軸の落下側開放エリア設定位置に、最大値、最小値を数値設定で限定することができます。

この位置データ最小値で設定した数値以下の値と最大値で設定した数値以上の値を軸設定の画面で設定することができなくなり、位置データの入力ミスによる危険動作を防ぐことができます。


ポイント 🖭

この機能は専用のパスワードによりロックされています。パスワードを入力してから作業を行ってください。(パスワード "4321")

5-1. エリアの設定



グループメニュー画面で
 を押します。




- → エリア設定画面が表示されます。
- 2. 設定したい軸の設定値入力ボタンを押して数値を入力します。
 - ※ 数値の設定方法につきましては、

「**操作編:7-5.数値入力について**」を参照 してください。

- 3. 2.を繰り返して、各軸の数値を設定します。
- 4. 設定値を確認し、 🔄 🖂 を押します。

5-2. エリア設定画面の構成

エリア設定画面の構成について説明します。



	項目	説 明
1	前後軸間隔	前後軸の間隔を設定します。
2	取出側設定エリア	取出側エリアでの走行軸の最大値・最小値を設定します。
3	下降待機エリア	下降待機エリアでの製品側・ランナー側の上下最大値を設定 します。
4	落下側設定エリア	落下側エリアでの走行軸の最大値・最小値を設定します。
5	切り換えボタン	ページを切り換えます。

6. ストロークリミット設定

ストロークリミット設定により、軸位置(各ティーチポイント)および箱詰の設定値の最大有 効値を決定します。

ポイント 🖭

最大有効値を変更する必要のある場合は、各ティーチポイントの値が最大有効値を超えていないかを確認し、変更してください。

※トラブルを避けるため、極端な値を設定することは避けてください。

この機能は、専用のパスワードによりロックされています。パスワードを入力してから作業をおこなってください。(パスワード "4321")


ストロークリミット設定画面表示時にメニューバーの(2)を押すと、ストロークリミット設

定に関する説明を表示します。 🗲 🖂 🕏 を押すと、ストロークリミット設定画面に戻ります。

6-1. ストロークリミットの設定



1. グループメニュー画面で **図** 動作エリア を選択し、 を選択し、 を選択します。




- → ストロークリミット設定画面が表示されます。
- 2. 設定したい軸の設定値入力ボタンを押して数値を入力します。
 - ※ 数値の設定方法につきましては、

「**操作編:7-5.数値入力について**」を参照 してください。

3. 2.を繰り返して各数値を設定します。

6-2. ストロークリミット設定画面の構成

ストロークリミット設定画面の構成について説明します。




項目	説 明
① 軸名称	軸名称を表示します。
② 現在位置	現在位置を表示します。
③ 設定位置	設定位置を表示します。
④ 切り換えボタン	ページを切り換えます。

7. システム設定

日付・時間・画面の明るさ及び、取出機取付方向・軸設定・初期表示・ブザーOFF時間帯の 設定を行います。

また、取出機のシステムに関わる部分のモードを設定します。



システム設定表示時に、メニューバーのできた押すと、システム設定に関する説明を表示します。

7-1. システム設定画面の表示



1. グループメニュー画面で ^{コントローラ} を選択し、 を押します。



→ システム設定画面が表示されます。

7-2. システム設定画面の構成

システム設定画面の構成について説明します。



項目	説明
① 日付時刻設定	各画面上に表示されている時刻を設定・修正します。 ※ 数値の設定方法につきましては、「操作編:7-5.数値 入力について」を参照してください。
② 機械No.	機械No. を表示されます。
③ 画面の明るさ	ペンダントのバックライトの明るさを4段階で調整します。 暗 押すたびにバックライトが暗くなります。 明る 押すたびにバックライトが明るくなります。
④ 取出機取付方向	画面に表示する機械の製品開放方向を切り換えます。 (正操作側/反操作側)
⑤ 軸設定 初期表示	軸設定画面表示時の操作モードを切り換えます。
⑥ ブザー0FF 時間帯	がサー停止時刻とブザー再開時刻を設定します。※設定を有効にするには、システムモード設定でONにしてください。※数値の入力方法につきましては、「操作編:7-5.数値入力について」を参照してください。
⑦ 選択タブ	基本設定/システムモード設定を選択します。 ※ システムモード設定につきましては、「7-3. システムモード設定方法」を参照してください。

7-3. システムモード設定方法



1. システム設定画面で ^{システム} を押します。



- → システムモード設定画面が表示されます。
- 2. 設定したいモードの名称を押して、動作のON/ OFF(使用/未使用)を設定します。

ボタンの状態	説明
ON	システムモードON
OFF	システムモードOFF

7-4. システムモード画面の構成


システムモード画面の構成について説明します。



	項目	説明
1	自動開始モード	原点位置以外から自動運転を開始する場合に設定します。 ※ 取出機の位置によっては、自動運転を開始できない範囲が あります。
2	ブザー	異常が発生したときに、ブザーを鳴らす必要が無い場合に OFFに設定します。
3	ブザーOFF 時間帯設定	ブザー停止時刻とブザー再開時刻を設定し、その間は異常が 発生してもブザーを鳴らす必要が無い場合にONに設定しま す。
4	製品確認間違ったら、自 動的に続く	このモードONで、製品確認が間違ったら、この位置になると、自動停止しません。
		製品を不良品開放の位置に排出動作を実行し、取出待機位置 に戻して、停止します。
		※成形機はサイクルスタート信号(R Y 3)は出力しまん。
5	サーボスリープ	このモードONで未使用軸モータは常時通電OFFの状態となります。
6	割り込みユーザプログラ ム	ユーザステッププログラムの割り込み動作を実行する時、こ のモードはONに設定します。
		また、ユーザステッププログラムの割り込み動作を実行しない時、このモードはOFFに設定します。(割り込みのみ有効)
7	設定値ブラインド	このモードONで、モード設定でOFFのモードに関する軸ポイント、タイマー設定値などを入力することはできまん。このモードOFFで、モード設定のON、OFFに関係なく、軸ポイント、タイマー設定値などすべて表示されます。

項目	説明
⑧ モニターモード	このモードをONにした状態でスタート押しボタンを押している間、I/Oヒストリー画面が表示されます。※I/Oヒストリー画面とは入出力信号の履歴情報画面です。
⑨ 取出機使用	取出機の使用/未使用の選択ができます。 成形機単独で運転する場合はこのモードをOFFにします。
	その際、取出機の操作を行うことはできません。

※ 全開放式のシステムモードの設定には、"②、③、⑦、⑧、⑨、" 5つモードしかありません。



システムモード設定は段取換データには保存されません。

8. バージョン表示

制御回路に使用している部品を中心に、規格や型式を表示します。

8-1. バージョン表示画面の表示



1. グループメニュー画面で ^{コントローラ} を選択し、 **Verl**を押します。



→ バージョン表示画面が表示されます。

8-2. バージョン表示画面の構成

バージョン表示画面の構成について説明します。



項目	説 明
① システムバージョン	システムバージョンの情報を表示します。
② ドライバーバージョン	ドライバーバージョンの情報を表示します。

9. 操作エラーメッセージ

9-1. 操作エラー表示機能

操作手順や各動作の設定方法など、正常な操作をしなかった場合に、画面にエラー内容を表示する機能です。

エラー表示には、操作エラー、原位置不良エラー、設定不良エラーの3種類があります。

●操作エラー


手動操作で成形機やリミットスイッチの入力条件が合わない場合、また、操作できない動作 を行った場合に表示します。

●設定不良エラー

モード設定または軸ティーチの設定不良で、動作不可能な場合に表示します。

●原位置不良

自動スタートするときの条件がそろっていない場合に表示します。 モード設定または位置の設定で、動作不可能な場合に表示します。



9-2. エラーメッセージー覧表

エラーメッセージ	備	考
操作エラー(001)		
下降完了していません。下降完了の動作表示がでるまで下降操作を行って下さい。	Ì	
操作エラー(002)		
上昇完了していません。上昇完了の動作表示がでるまで上昇操作を行って下さい。	İ	
操作エラー(003)		
取出し下降位置に移動していません。取出待機位置完了の動作表示がでるまで後退	İ	
操作を行って下さい。		
操作エラー (004)	İ	
上昇位置に移動していません。上昇位置完了の動作表示がでるまで後退操作を行っ	İ	
て下さい。		
操作エラー (005)	Ì	
落下下降位置ではありません。落下側下降位置完了の動作指示がでるまで落下側へ	Ì	
の走行操作を行って下さい。		
操作エラー (006)	İ	
取出し下降位置ではありません。取出待機位置完了の動作表示がでるまで取出側へ	İ	
の走行操作を行って下さい。		
操作エラー(007)	İ	
取出側・落下側の位置ではありません。取出側になると、落下側への操作を行って	İ	
下さい。		
操作エラー (008)	İ	
取出側エリアと落下側エリアがOFFです。取出側になると、落下側への走行操作	İ	
を行って下さい。		
操作エラー(009)	İ	
型開完了(MO)信号がOFFしています。	<u> </u>	
操作エラー (010)	İ	
安全扉が開いています。(MD OFF)	İ	
安全扉を閉めて下さい。		
操作エラー (O11)	İ	
落下側下降指令(RD)がOFFです。	İ	
落下側での下降操作を行うことができません。		
操作エラー (012)	İ	
落下側安全扉が開いています。(OD OFF)	İ	
落下側安全扉を閉めて下さい。	<u> </u>	
操作エラー (013)	İ	
ランナー側上昇限(L3S)がOFFです。	İ	
上昇操作を行わないで下さい。		

エラーメッセージ	備	考
操作エラー (014)		
製品側上昇限(L3)がOFFです。		
上昇操作を行って下さい。		
操作エラー (015)		
姿勢復帰限(L8)がOFFです。		
姿勢復帰操作を行って下さい。		
操作エラー (016)		
姿勢作動限(L9)がOFFです。		
姿勢作動操作を行って下さい。		
操作エラー (O17)		
取出側でのアーム下降操作は、チャック開操作をしてから行って		
下さい。		
操作エラー (018)		
ランナー側アームモード(MDS)が未使用です。		
ランナー側アームの操作を行うことはできません。		
操作エラー (019)		
チャック内ニッパーモード(MDCN)が未使用です。		
ニッパーカット操作を行うことはできません。		
操作エラー(020)		
姿勢作動モード(MDSS)が未使用です。		
姿勢作動操作を行うことはできません。		
操作エラー (021)		
製品取出しモード(MDW)が未使用です。		
製品側アームの操作を行うことはできません。		
操作エラー(022)		
本機はランナー取出アームの装着がないので製品側アーム		
(MDW)を未使用にすることはできません。		
操作エラー (023)		
本機はランナー取出アームの装着がないのでランナー側アーム		
(MDS)を使用することはできません。		
操作エラー (024)		
運転モードを「原点復帰」に切り換えてから、原点復帰操作を行っ		
て下さい。		
操作エラー (025)		
原点復帰操作、手動操作は行えません。		
フリー操作にて回避して下さい。		

エラーメッセージ	備	考
操作エラー (O 2 6)		
落下側エリアがOFFです。		
操作エラー (028)		
回転復帰限(L14)がOFFです。回転復帰操作を行って下さ		
l'.		
操作エラー (029)		
回転作動限(L15)がOFFです。回転作動操作を行って下さ	″	
ιν _°		
操作エラー (030)		
回転モード1(MDR1)がOFFです。回転作動操作を行うこ		
とはできません。		
操作エラー (031)		
回転モード2(MDR2)がOFFです。回転作動操作を行うこ		
とはできません。		
操作エラー (032)		
回転モード3(MDR3)がOFFです。回転作動操作を行うこ		
とはできません。		
操作エラー (033)		
回転モード1,2(MDR1,MDR2)がOFFです。		
回転作動操作行うことはできません。		
操作エラー (034)		
回転モード2,3(MDR2,MDR3)がOFFです。		
回転作動操作行うことはできません。		
操作エラー (035)		
回転モード1, 2, 3(MDR1, MDR2, MDR3)がOFF		
です。		
回転作動操作を行うことはできません。		
操作エラー (036)		
型内開放モード(MDK)がONです。		
走行操作を行うことはできません。		
操作エラー(037)		
アンダーカットモード(MDCS2)がOFFです。		
アンダーカット操作を行うことはできません。		
操作エラー (038)		
スライド作動(V)がONしています。	″	
スライド復帰して下さい。		

ェラーメッセージ	備	考
操作エラー (039)		
スライド作動(V)がOFFしています。	"	
スライド作動して下さい。		
操作エラー(040)		
NTゲートカットモード(MDNT)がOFFです。		
NTゲートカット操作を行うことはできません。		
操作エラー (041)		
N T ゲートカットポジションモード(M D N T 2)がO F F で	"	
す。		
NTゲートカットポジション操作を行うことはできません。		
操作エラー (042)		
NTゲートカット位置ではありません。	"	
NTゲートカット位置への走行操作を行って下さい。		
操作エラー (043)		
NTゲートカット位置に移動していません。	"	
下降操作を行って下さい。		
操作エラー (044)		
NTゲートカット待機位置に移動していません。	"	
後退操作を行って下さい。		
操作エラー (O45)		
NTゲートカット前進位置に移動していません。	"	
前進操作を行って下さい。		
操作エラー (046)		
N T ゲートカットプル(V 9)がO F F しています。	"	
NTプル作動して下さい。		
操作エラー (O47)		
N T ゲートカットプル(V 9)がO N しています。	"	
NTプル復帰して下さい。		
操作エラー (049)		
回転復帰限(L14)がOFFです。		
フリーインターロック操作にて回転復帰操作を行って下さい。		
操作エラー (050)		
回転作動限(L15)がOFFです。	"	
フリーインターロック操作にて回転作動操作を行って下さい。		
操作エラー (O51)		
姿勢作動限(L9)がOFFです。		
手動操作に切り換えて、姿勢作動操作を行って下さい。		

エ ラ ー メ ッ セ ー ジ	
操作エラー (052)	
姿勢作動限(L9)がOFFです。	
- 姿勢作動してもチャック板が走行レール等と、干渉しないかを確	
認して[MANU]に切え換えボタンを押して、【リセット】キーを	
押し、姿勢作動を行って下さい。	
操作エラー (053)	
姿勢作動位置ではありません。姿勢作動位置移動完了の動作表示	
がでるまで前進操作を行って下さい。	
操作エラー (O54)	
取出側でのアーム下降操作する時、チャック2開操作を行って下	
さい。	
操作エラー (055)	
横走行待機モード(MDYT)がOFFです。	
走行待機操作を行うことは出来ません。	
操作エラー (056)	
金型等に干渉しない様に取出機をフリー操作にて、落下側エリア	
がONする位置まで移動させて下さい。	
操作エラー (O57)	
取出側限と落下側エリアがOFFです。	
取出側または落下側への走行操作を行って下さい。	
操作エラー (058)	
割込ユーザープログラムが途中で中断されました。軸位置及びア	
クチュエータの作動状態を確認した後、【リセット】キーを押して	
下さい。	
手動操作、原点復帰、ステップ送り、自動運転が可能となりま	
す。	
操作エラー (059)	
ユーザープログラム変換が正常に終了していません。ユーザープ	
ログラムが未変換か、プログラムに間違いがあります。	
直してから変更してください。	
操作エラー(060)	
原点復帰動作を行っても、金型等と干渉しないかを確認して	
【リセット】キーを押し、原点復帰操作を行って下さい。	
操作エラー (061)	
原点復帰動作を行っても、連動している装置等と干渉しないかを	
確認して【リセット】キーを押し、原点復帰操作を行って下さ	
い。	

エラーメッセージ	
操作エラー(062)	
N T ゲートカットフリーモード(M D N F)が未使用です。	
N T ゲートカット操作を行うことができません。	
操作エラー (064)	
上昇限(L3、L3S)がOFFです。	
 フリーインターロック操作を通して、上昇操作を行います。	
操作エラー(065)	
姿勢復帰限(L8)がOFFです。	
イフリーインターロック操作を通して、姿勢復帰操作を行いま	
す。	
操作エラー (066)	
製品2POINT 開放モード(MD2K)が未使用です。	
チャック1開、チャック2開の操作は別れて行うことができませ	
ん。	
操作エラー (067)	
アンダーカット取出フリーモード(MDCS2) がOFFです。	
アンダーカット位置操作を行うことはできません。	
操作エラー (068)	
取出チャック位置に移動していません。	
取出チャック位置完了の動作表示がでるまで前進操作を行ってく	
ださい。	
操作エラー (069)	
手動モードではありません。	
手動モードにしてから操作して下さい。	
操作エラー (O7O)	
取出側エリア(L10)がOFFです。	
走行軸の取出待機位置および取出エリアを確認して下さい。	
設定エラー (071)	
落下側エリアがOFFです。	
走行軸のポイントおよび落下側エリアを確認して下さい。	
設定エラー (072)	
落下側エリアがOFFです。	
走行軸の落下側下降位置および落下側エリアを確認して下さい。	
設定エラー (073)	
落下側エリアがOFFです。固定可動切換モードの変更はできま	
せん。落下側エリアがONになるまで走行してモード変更を行っ	
て下さい。	

エラーメッセージ	備	考
設定エラー (074)		
落下側エリアがOFFです。		
走行軸のNTゲートカット位置および落下側エリアを確認して下		
さい。		
設定エラー (075)		
落下側エリアがOFFです。		
走行軸の走行待機位置および落下側エリアを確認して下さい。		
設定エラー (076)		
手動モードではありません。		
手動モードにしてから設定して下さい。		
設定エラー(077)		
上昇限(L3,L3S)がOFFです。		
上昇してから変更して下さい。		
設定エラー (078)		
製品確認モード(MD4)、チャック内製品確認モード(MD4		
T)、吸着確認モード(MDVC)を全て未使用にすることはでき		
ません。		
設定エラー(080)		
【動作確認】キーを押しながら操作して下さい。		
操作エラー(082)		
本機はランナー取出アームの装着がないので、ランナー側のフ		
リーインターロック操作を行うことはできません。		
設定エラー (083)		
取出側エリアがOFFです。		
走行軸の姿勢作動位置および取出エリアを確認して下さい。		
設定エラー (085)		
吸着確認モード(MDVC)を使用しています。		
吸着ユニット使用モードを未使用にする事はできません。		
設定変更(087)		
可動側取出しです。設定値を変更して下さい。		
設定変更(088)		
固定側取出しです。設定値を変更して下さい。		
操作エラー(089)		
運転モードを「自動運転」以外に切り換え、【リセット】キーを押し		
て下さい。		

ェラーメッセージ	備考
原位置不良(090)	
取出側エリアがOFFの状態です。	
運転モードを「原点復帰」に切り換えて、原点復帰操作を行って下	
さい。	
原位置不良(091)	
製品側上昇限(L3)が OFF の状態です。	
運転モードを「原点復帰」に切り換えて、原点復帰操作を行って下	
さい。	
原位置不良(092)	
ランナー側上昇限(L3S)がOFFの状態です。	
運転モードを「原点復帰」に切り換えて、原点復帰操作を行って下	
さい。	
原位置不良(093)	
製品確認(L4)がONの状態です。	
運転モードを「手動運転」に切り換えて製品を開放して下さい。	
原位置不良(094)	
チャック内製品確認(L4T)がONの状態です。	
運転モードを「手動運転」に切り換えて製品を開放して下さい。	
原位置不良(095)	
吸着確認(L4V1)がONの状態です。	
運転モードを「手動運転」に切り換えて製品を開放して下さい。	
原位置不良(096)	
ランナー確認(L4S)がONの状態です。	
運転モードを「手動運転」に切り換えてランナーを開放して下さ	
い。	
原位置不良(097)	
姿勢復帰限(L8)がOFFの状態です。	
運転モードを「原点復帰」に切り換え原点復帰操作を行って下さ	
い。	
原位置不良(098)	
手動で段取換を行って下さい。	
原位置不良(099)	
NT ゲートカットプル(V9)がONの状態です。	
運転モードを「原点復帰」に切換え原点復帰操作を行って下さい。	

ェラーメッセージ	備	考
原位置不良(100)		
回転復帰限(L14)がOFFの状態です。		
運転モードを「原点復帰」に切り換え原点復帰操作を行って下さ		
ι۰ _°		
原位置不良(101)		
回転作動限(L15)がOFFの状態です。		
運転モードを「原点復帰」に切り換え原点復帰操作を行って下さ		
ιν _°		
原位置不良(102)		
走行待機位置OFFの状態です。		
運転モードを「原点復帰」に切り換え原点復帰操作を行って下さ		
い。		
原位置不良(103)		
落下側エリアが OFF の状態です。		
運転モードを「原点復帰」に切り換え原点復帰操作を行って下さ		
い。		
原位置不良(104)		
姿勢作動限(L9)がOFFの状態です。		
運転モードを「原点復帰」に切り換え原点復帰操作を行って下さ		
い。		
原位置不良(105)		
姿勢作動限(L9)がOFFの状態です。		
原点復帰操作は行えません。		
手動操作に切り替えて、姿勢作動を行って下さい。		
原位置不良(108)		
ユーザープログラム変換が正常に終了していません。		
ユーザープログラムが未変換か、プログラムに間違いがありま		
す。		
正しく修正して変換して下さい。		
原位置不良(111)		
自動運転はできません。		
運転モードを「原点復帰」に切り換えて原点復帰操作を@		
行って下さい。		

エ ラ ー メ ッ セ ー ジ	備	考
原位置不良(112)		
落下側エリアが OFF です。		
運転モードを「手動運転」に切り換えて落下側エリアが ON するまで		
フリー操作で落下側へ走行させてください。		
原位置不良(113)		
チャック装着確認(L5)がOFFしています。		
運転モードを「手動運転」に切り換えて、チャック部の状態及び		
配線を点検してください。		
操作エラー(1 1 6)		
アンダーカット取出動作が完了していません。		
アンダーカット操作を行って下さい。		
操作エラー(117)		
走行待機位置ではありません。		
走行待機位置移動完了の動作表示がでるまで、走行待機操作を		
行って下さい。		
操作エラー(1 1 8)		
取出機使用モードが OFF です。		
取出機使用のモードを切り替えて下さい。		
操作エラー(119)		
運転モードは、ステップ送りに切替ができません。		
ステップ送りを選択してから操作を行ってください。		
操作エラー(120)		
旋回軸が原点復帰動作を行っても、走行レール等と干渉しない位		
置までフリー操作にて回避させ、【リセット】キーまたは【停止】		
キーを押して下さい。		
操作エラー (121)		
前後軸の位置確認ができません。		
走行動作を行っても走行レール等と干渉しない位置までフリー操		
作にて回避させ、【リセット】キー、または、【停止】キーを押し		
て下さい。		
操作エラー(122)		
チャック装着確認(L5)が OFF しています。		
L5 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。		

エラーメッセージ	備考
操作エラー(123)	
NT ゲートカットフリーモード(MDNF)が未使用です。行き途中開放	
3 モードのみを使用にすることはできません。	
操作エラー(150)	
取出チャック位置移動完了で製品側上昇途中限()ONです。	
上下軸の取出チャック位置および上昇途中限を確認して下さい。	
操作エラー(151)	
取出チャック位置移動完了で製品側ソフトリミットがONです。	
上下軸の取出チャック位置およびソフトリミットの設定値を確認	
して下さい。	
操作エラー(152)	
取出チャック位置移動完了でランナー側上昇途中限()がONで	
す。上下軸の取出チャック位置および上昇途中限を確認して下さ	
い。	
操作エラー(153)	
取出チャック位置移動完了でランナー側ソフトリミットがONで	
す。上下軸の取出チャック位置およびソフトリミットの設定値を	
確認して下さい。	
操作エラー(169)	
取出機未使用スイッチ(IN1C)が ON です。	
取出機の操作を行うことはできません。	
操作を行う場合は取出機を使用側に切り換えて下さい。	
操作エラー(170)	
エジェクター後退限(SP7)がOFFしています。	
SP7 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。	
操作エラー(171)	
エジェクター後退限(SP7)がOFFしているため、ステップ	
送り・戻りをすることは出来ません。	
成形機入力を確認して下さい。	
操作エラー(172)	
S側型内開放モード(MDSK)が ON です。	
落下側への移動操作を行うことはできません。	
操作エラー(173)	
下降途中姿勢位置ではありません。	
下降途中姿勢位置移動完了の動作表示がでるまで、	
下降操作を行って下さい。	

ェラーメッセージ	備考
操作エラー (174)	
下降途中姿勢位置ではありません。	
下降途中姿勢位置移動完了の動作表示がでるまで、	
上昇操作を行って下さい。	
操作エラー (197)	
型開完了位置が未設定です。	
チャック位置補正画面にて型開位置を設定してください。	
操作エラー (198)	保存されている段取換
型開完了(MO)が OFF です。	データの内容から設定
型開完了位置の設定は、型開完了が ON の位置で行ってください。	値が変更されていま
	す。
	データ保存を行います
	か?
操作エラー(200)	
型開完了(MO)がOFFしているため、ステップ送り・戻りを	
することはできません。	
成形機入力を確認して下さい。	
操作エラー (201)	
成形機安全扉(MD)がOFFしているため、ステップ送り・戻	
りをすることはできません。	
成形機入力を確認して下さい。	
操作エラー(202)	
落下側下降安全(RD)がOFFしているため、ステップ送り・	
戻りをすることはできません。	
外部入力を確認して下さい。	
原位置不良(203)	
[段取換] 画面中に自動運転を開始する事は出来ません。	
[段取換] 画面を抜けてから自動運転を行なって下さい。	
操作エラー (250)	
取出機の使用有効期限が切れました。	
検収を済ませ、パスワードを入手してください。	
パスワードは「検収済みパスワード」で入手ができます。	

10. アラームメッセージ


10-1. アラーム機能


電源投入時や、手動操作および自動運転中などに異常が生じた場合、画面にアラーム内容を表示する機能です。

アラームには、システムアラーム、サーボアラーム、リミットスイッチ異常、成形機入力異常、 サイクルオーバー、チャックミス、製品落下、製品開放ミスなどがあります。

アラーム発生時の停止状態は、下記の3種類に分けられます。

アラーム	説 明
ステップー時停止アラーム	自動運転中に次の動作を行うための条件がそろわない場合。 条件がそろえば自動運転は継続されます。
自動停止アラーム	自動スタートまたは、自動運転を継続すると、問題がある場合。自動運転を一度停止した後、アラーム原因を確認し、解消すれば、再度自動スタートが可能です。
全停止アラーム	即時に運転を停止しなければ危険である場合。取出機が手動で成形機が全自動以外の状態または安全ドアが開いた状態のときに、取出機のペンダントの[リセット]ボタンを押してアラームを解除します。 ※ただし、システムアラーム(サーボドライバー異常等)については、電源スイッチを一度〈OFF〉にしなければ解除できません。





●アラームの種類

	アラーム名称	説明	停止方法
システムア	システムアラーム	制御システムの異常やデータ不良、ハーネスの 断線、通信エラーなどのアラームで、電源投入 時もしくは、データ読み出し時に異常が発生し たことを表示します。	全停止(※)
ラーム	サーボアラーム	軸制御回路または、駆動系に異常が発生したことを表示します。	全停止(※)
	リミットスイッチ 異常アラーム	取出機のリミットスイッチに異常が発生したことを表示します。	全停止または 自動停止
	成形機入力異常 アラーム	成形機からの入力信号(インターロック信号) に異常が発生したことを表示します。	全停止または 自動停止
アラ	サイクルオーバー アラーム	自動運転中、条件待ちの状態がサイクルオー バータイマー(T23)の設定時間経過して も、継続していることを表示します。	警告のみ
ム	チャックミス	型内での製品または、ランナーの取出がうまく 行われなかったことについて表示します。	ステップ 一時停止
	製品落下	製品取出後、落下側への製品搬送中に、走行体が型上から離れる前に、製品を落としてしまったことを表示します。	全停止(※2)
	製品開放ミス	製品開放後、走行復帰時に、製品確認のリミットスイッチがOFFしないことを表示します。	自動停止

- ※ ※印は再起動時、電源スイッチを一度〈OFF〉してください。
- ※2 取出機を手動にして成形機の安全ドアを開け、取出機のリセットスイッチONにて解除できます。

10-2. アラーム解除方法

●ステップー時停止アラームの場合

自動運転中、異常発生と同時にアラームが鳴り、アラーム画面を表示します。

- ※取出機の動作は停止しますが、自動運転は継続しています。
- 1. アラーム画面で表示されている原因を点検、解除します。
- 2. 自動運転を再開します。

⚠ 警告

取出機の可動範囲内でアラーム原因を点検しなければならない場合は、運転モードを



<手動運転>に切り換えてください。

●自動停止アラームの場合

自動運転中、異常発生と同時にアラームが鳴り、アラーム画面を表示します。 ※自動運転は停止します。

- 1. 運転モードを 🤚 <手動運転>に切り換えます。
- 2. アラーム画面で表示されている原因を点検、解除します。
- 3. 運転モードを く原点復帰>に切り換え、 <スタート>を押します。
- 4. 運転モードを く自動運転>に切り換え、 くスタート>を押します。

●全停止アラームの場合

自動運転中、異常発生と同時にアラームが鳴り、アラーム画面を表示します。

- ※自動運転は停止します。
- ・システムアラームの場合
- 1. 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- 2. アラーム画面で表示されている原因を点検、解除します。
- 3. 電源スイッチを〈ON〉にします。
- 4. 運転モードを く に切り換え、 くスタート>を押します。
- 5. 運転モードを く自動運転>に切り換え、 くスタート>を押します。

●製品落下、製品開放ミス等のアラームの場合

- 1. 運転モードを 🥌 <手動運転>に切り換えます。
- 2. 成形機を〈半自動〉または〈手動〉にするか、安全ドアを開いた状態にします。
- 3. アラーム画面で表示されている原因を点検、解除します。
- 4. シートキーの(ユ)を押してアラームを解除します。
- 6. 運転モードを く自動運転>に切り換え、 くスタート>を押します。

10-3. システムアラーム一覧表

アラーム No. /内容

システムアラーム(02)

システムプログラム異常

シーケンサシステムに異常が発見されました。

シーケンサシステムのダウンロードに問題が無かったか確認し、再度、シーケンサシステムをダウンロードしてください。

再発するようであれば、メイン基板の異常が考えられます。

メイン基板を交換してください。

一度、電源を落としてください。

システムアラーム(03)

システムプログラム異常

ペンダントシステムに異常が発見されました。

ペンダントシステムのダウンロードに問題が無かったか確認し、再度、ペンダントシステムをダウンロードしてください。

再発するようであれば、メイン基板の異常が考えられます。

メイン基板を交換してください。

一度、電源を落としてください。

システムアラーム(04)

シーケンスデータ異常

シーケンサプログラムに異常が発見されました。

シーケンサプログラムのダウンロードに問題が無かった確認し、再度、シーケンサプログラムをダウンロードしてください。

一度、電源を落としてください。

システムアラーム (05)

外部SD-RAM SUMエラー

外部SD-RAM チェックエラー

外部SD-RAMのチェックにて異常が見つかりました。

再発するようであれば、メイン基板を交換して下さい。

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム(06)

バッテリー異常

データバックアップ用リチウム電池の電圧が低下しています。

早めにリチウム電池の交換を行ってください。

電池には、CE2032を使用しています。

お買い求め頂くか、弊社までご注文ください。

システムアラーム (07)

瞬時停電が発生しました。

元電源の電源電圧に異常が無いか、確認をして下さい。

MAIN基板と繋いる配線コネクター(CN8)を確認してください。

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム(08)

バックアップメモリエラー

メイン基板上のバックアップメモリに異常が発見されました。

メイン基板を交換してください。

一度、電源を落としてください。

システムアラーム(09)

バックアップデータ異常

バックアップデータの内容に異常が発見されました。

段取換にてファイルを読み込むか、ポイント設定値など、各設定値を設定してください。

アラーム No. /内容

システムアラーム(11)

诵信異常

通信異常が発生しました。(ペンダントとメイン基板間)

ペンダントケーブルを点検してください。

再発するようであれば、基板の異常が考えられます。

メイン基板または、ペンダント基板を交換してください。

一度、電源を落としてください。

システムアラーム(12)

通信異常

通信異常が発生しました。(シーケンサ ~ モーション間)

メイン基上の各 CPU の動作状態を LED で確認して下さい。

再発するようであれば、基板の異常が考えられます。

メイン基板を交換してください。

一度、電源を落としてください。

システムアラーム(21)

外部 F-ROM イニシャルエラー

外部 F-ROM イニシャルデータチェックエラー。

イニシャルデータのダウンロードに問題が無かったか確認し、

再度外部 F-ROM データをダウンロードして下さい。

再発するようであれば、メイン基板を交換して下さい。

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム(22)

外部 F-ROM テーブルエラー

外部 F-ROM テーブルデータチェックエラー

テーブルデータのダウンロードに問題が無かったか確認し、

再度外部 F-ROM データをダウンロードして下さい。

再発するようであれば、メイン基板を交換して下さい。

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム(23)

外部 F-ROM ステップエラーチェックエラー

外部 F-ROM ステップデータチェックエラー

ステップデータのダウンロードに問題が無かったか確認し、@

再度外部 F-ROM データをダウンロードして下さい。@

再発するようであれば、メイン基板を交換して下さい。@

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム(24)

外部 F-ROM SUM エラー

外部 F-ROM 機械パラメータデータチェックエラー

機械パラメータデータのダウンロードに問題が無かったか確認し、@

再発するようであれば、メイン基板を交換して下さい。@

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム(32)

I/O基板 (IDI) 通信異常

通信異常が発生しました。(モーション ~ I/O 基板(ID1)間)

I/0 基板の ID 設定を確認して下さい。

メイン基板 ~ 10 基板間通信配線を点検して下さい。

再発するようであれば、メイン基板または I/O 基板 (ID1) を交換して下さい。

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム(33)

1/0 基板(ID2) 通信異常

通信異常が発生しました。(モーション ~ I/0 基板(ID2)間)

I/0 基板の ID 設定を確認して下さい。

メイン基板 ~ 10 基板間通信配線を点検して下さい。

再発するようであれば、メイン基板または I/O 基板 (ID2) を交換して下さい。

一度、電源を落として下さい。

アラーム No. /内容

システムアラーム(34)

1/0 基板 (ID3) 通信異常

通信異常が発生しました。(モーション ~ 1/0 基板(ID3)間)

I/0 基板の ID 設定を確認して下さい。

メイン基板 ~ 10基板間通信配線を点検して下さい。

再発するようであれば、メイン基板または I/O 基板 (ID3) を交換して下さい。

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム(35)

1/0 基板(ID4)通信異常

通信異常が発生しました。(モーション ~ 1/0 基板(ID4)間)

1/0 基板の ID 設定を確認して下さい。

メイン基板 ~ 10 基板間通信配線を点検して下さい。

再発するようであれば、メイン基板または I/O 基板 (ID4) を交換して下さい。

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム (36)

1/0 基板 (ID5) 通信異常

通信異常が発生しました。(モーション ~ I/0 基板(ID5)間)

1/0 基板の ID 設定を確認して下さい。

メイン基板 ~ 10 基板間通信配線を点検して下さい。

再発するようであれば、メイン基板または I/O 基板 (ID5) を交換して下さい。

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム (37)

1/0 基板 (ID6) 通信異常

通信異常が発生しました。(モーション ~ I/0 基板(ID6)間)

I/0 基板の ID 設定を確認して下さい。

メイン基板 ~ 10 基板間通信配線を点検して下さい。

再発するようであれば、メイン基板または I/O 基板 (ID6) を交換して下さい。

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム (38)

I/0 基板(ID7)通信異常

通信異常が発生しました。(モーション ~ 1/0 基板(ID7)間)

I/O 基板の ID 設定を確認して下さい。

メイン基板 ~ 10 基板間通信配線を点検して下さい。

再発するようであれば、メイン基板または I/O 基板 (ID7) を交換して下さい。

一度、電源を落として下さい。

システムアラーム(42)

制御電源電圧異常

制御電源が低下しました。

1次側電源電圧、配線を確認して下さい。

スイッチング電源の出力電圧、配線を確認して下さい。

再発するようであれば、スイッチング電源またはメイン基板を交換して下さい。

一度電源を落として下さい。

10-4. サーボアラーム一覧表

アラーム No. /内容	チェック項目
サーボアラーム(10)	モータとモータ動力配線を確認して下さい。
	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
過電流保護回路が作動しました。	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(19) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	機械的過負荷の点検を行って下さい。
トルク異常	モータ・減速機・プーリの結合やベルトの張りを
規定トルク以下で動作しました。	確認してください。
	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(21)	レゾルバの配線・接続および機械的過負荷の点検
過負荷異常	を行って下さい。
モータ過負荷です。 	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(31)	レゾルバハーネスおよびコネクタを確認して下さ
速度異常	l,
★モータが規定値以上のスピードで回転しました。	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(41)	再度原点設定を行って下さい。
多回転異常	それでも発生する場合はサーボアンプを交換して下
レゾルバの多回転データが規定値を超えました。 	さい。
	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(42)	レゾルバハーネスの配線・接続及び機械的過負荷
偏差過大	の点検を行って下さい。
┃ 偏差カウンタが規定値を超えました。 ┃	加減速時間を長くして下さい。
	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(50)	ファンの動作を確認して下さい。
加熱異常	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
サーボアンプ内部温度が規定値を越えました。	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(61)	レゾルバハーネスを確認して下さい。
レゾルバ異常	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
レゾルバ入力異常です。	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(63)	バックアップ電源電圧を確認して下さい。
レゾルババックアップ異常	電池がある場合は電池を確認・交換して下さい。
レゾルバのバックアップ電源電圧が異常です。 	確認、交換後再度原点位置設定を行って下さい。
	電源を落とさなくても動作可能です。
サーボアラーム(65)	バックアップ電源電圧を確認して下さい。
レゾルババックアップ異常	電池がある場合は電池を確認・交換して下さい。
レゾルバのバックアップ電源電圧が異常です。 	確認、交換後再度原点位置設定を行って下さい。
	電源を落とさなくても動作可能です。
サーボアラーム(7 1) ・	電源電圧を確認して下さい。
高電圧異常	また、回生抵抗の接続・配線を確認して下さい。
サーボアンプの電源電圧が高すぎます。 	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(72)	電源電圧を確認して下さい。
低電圧異常	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
サーボアンプの電源電圧が低すぎます。	一度電源を落して下さい。

アラーム No. /内容	チェック項目
サーボアラーム(73)	制御電源電圧(DC24V)を確認して下さい。
制御電圧異常	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
サーボアンプの制御電源電圧 (DC24V) が低すぎま	一度電源を落して下さい。
す。	
・	 回生抵抗の接続を確認して下さい。
日中異常	加減速時間を長くして下さい。
ロース 回生負荷が規定値を越えました。	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(75)	電源電圧を確認して下さい。
殿停異常	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
~	一度電源を落して下さい。
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Zam. en en en en
サーボアラーム(81~84、89)	一度電源を落して下さい。
サーボアンプ基板異常	それでも発生する場合はサーボアンプを交換して下
サーボアンプの基板間通信が異常です。	さい。
サーボアラーム(85)	一度電源を落して下さい。
サーボアンプ基板異常	それでも発生する場合はサーボアンプを交換して下
サーボアンプの DSP 間通信が異常です。	さい。
サーボアラーム(91~94)	サーボアンプを交換して下さい。
ROM 異常	一度、電源を落して下さい。
サーボアンプの ROM が異常です。	
サーボアラーム(95)	通信ハーネスを確認して下さい。
SV-NET 異常	ID 設定を確認して下さい。
SV-NET の通信異常です。	異常がなければサーボアンプを交換して下さい。
	一度電源を落として下さい。
サーボアラーム(99)	パラメータを初期化して下さい。
パラメータ異常	初期化しても発生する場合はサーボアンプを交換し
サーボアンプパラメータの SUM 異常です。	て下さい。
	一度電源を落して下さい。
サーボアラーム(101) 	原点リミットの作動状態・配線及びレゾルバの接
原点リミット異常	続・配線等の点検を行って下さい。
原点リミットが OFF しません。	異常がなければ 1/0 基板を交換して下さい。
	一度電源を落として下さい。
サーボアラーム(102)	原点リミットの作動状態・配線及びレゾルバの接
原点リミット異常	続・配線等の点検を行って下さい。
原点以外で原点リミットが ON しました。 	異常がなければ 1/0 基板を交換して下さい。
	一度電源を落として下さい。
サーボアラーム(103)	原点リミットの作動状態・配線及びレゾルバの接続・配線等の与枠を行って下さい。
原点リミット異常 原点位置で原点リミットが OCC しました	続・配線等の点検を行って下さい。
原点位置で原点リミットが OFF しました。	異常がなければ /0 基板を交換して下さい。
サーボアラーム(106)	│ 一度電源を落として下さい。 │ オーバーランリミットの作動状態・配線及びポイン
サーバアラーム(106) オーバーランリミット ON	オーハーランサミットの作動状態・配線及びホイン ト設定値の確認を行って下さい。
オーバーランりミット UN オーバーランリミットが ON しました。	「以セット】キーでアラーム解除してフリー操作
	【リセット】 キーでアプーム解除してブリー操作 または原点復帰で回避できます。
移動できません。 サーボアラーム (121)	通信配線を確認して下さい。
サーバアラーム(「21) 通信異常	週信町稼を確認して下さい。 異常がない場合はサーボアンプを交換して下さい。
│ 週日天 帝 │ サーボアンプと通信できません。	乗売がない場合はリーボアンフを交換して下さい。 一度電源を落として下さい。
ッ一小ナノノと理信じさません。	皮电ルで浴として下さい。

アラーム No. /内容	チェック項目
サーボアラーム(126)	一度、電源を落としてください。
サーボアンプ初期化	
サーボアンプを初期化しました。	
内部パラメータも初期化されます。	
サーボアラーム(131)	ポイント設定値を確認して下さい。
ポイントデータ設定異常	
ポイントデータが設定されていません。	
サーボアラーム(132)	ポイント設定値を確認して下さい。
ポイントデータ設定異常	
設定範囲を越える設定値があります。	
サーボアラーム(142)	メイン基板での機種選択、およびサーボアンプ容量
サーボアンプパラメータ異常	を確認して下さい。
サーボアンプ定格電流値が異常です。	異常がない場合はサーボアンプを交換して下さい。
	一度電源を落として下さい。

10-5. アラーム一覧表

アラーム (0 0 3) リミットスイッチ異常 上界限、型開完了同時のFF 上界限 (L3、L3S) と型開完了 (MO) が同時にOFFしました。 アラーム (0 0 4) リミットスイッチ異常 フンナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF シンナー側上昇限 (L3S) OFF シンナー側上昇限 (L3S) OFF シンナー側上昇限 (L3S) OFF シンナー側上昇限 (L3S) OFF シンナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー上下軸が上昇位置に移動完了したときにランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 アラーム (0 0 0 7) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONしていません。 アラーム (0 0 8) リミットスイッチ異常 製品品上下軸が上昇位置に移動完了したときに製品側上昇限 (L3) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (0 0 9) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3S) ON ランナー側上昇限 (L3S) ON ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (0 0 0 9) リミットスイッチ異常 対イクルスタート・限ト昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 アラーム (0 1 0) リミットスイッチ異常 サイクルスタート・型開完プ同時のFF サイクルスタート・型開完プ同時のFF サイクルスタート・型開完プ同時のFF サイクルスタート・型開完プ同時のFF サイクルスタート・型開完プ同時のFF サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態と配線を点検して下さい。 上番行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 上希行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 上希行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。	マニ / Mo /中京	エー … 万语口
カ (MO) を点検して下さい。 上昇限 (L3、L3S) と型開発了 (MO) が同時につFFしました。 アラーム (004) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側アームのモード (MDS) が未使用の状態でL3SがOFFしました。 アラーム (005) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 アラーム (006) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONしていません。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸が降完了しました。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸が降完了しました。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 サンナー側上昇限 (L3) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸で取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 は、3リミットの作動状態と配線および契ランナーさい。 よ3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機で成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 ナイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機で成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 また行りミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。	アラーム No. /内容	チェック項目
上昇限 (L3 L3S) と型開完了 (MO) が同時にOFFしました。		
上昇限 (L3, L3S) と型開完了 (MO) が同時にOFFしました。 アラーム (OO 4)		刀(MO)を点検して下さい。
時にOFFLました。		
アラーム (004) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF 製品側上昇限 (L3S) OFF 製品側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 アラーム (007) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONしていまた。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸が上昇限 (L3S) ON ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) ON 製品側上昇限 (L3) ON 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸で降完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート、2関院プロ時のFF サイクルスタート、2関院プロ時のFF サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 アラーム (012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF		
リミットスイッチ異常 ランナー側1早限 (L3S) OFF ランナー側7ームのモード (MDS) が未使用の 状態でL3SがOFFしました。 L3リミットの作動状態と配線を点検して下さ い。 アラーム (005) リミットスイッチ異常 ランナーのモード (MDW) が未使用の状態 でL3がOFFしました。 L3リミットの作動状態と配線を点検して下さ い。 アラーム (006) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 L3Sリミットの作動状態と配線を点検して下さ い。 アラーム (007) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONしていません。 L3Sリミットの作動状態と配線を点検して下さ い。 リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー 上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さ さい。 L3Sリミットの作動状態と配線およびランナー 上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さ さい。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 サイクルスタート (L3) がONで、製品上下軸下降 完了しました。 L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸 の取出チャック位置の設定値を点検してくださ い。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、製開完了同時のFF サイクルスタート、製開完了同時のFF サイクルスタート、製開完了同時のFF サイクルスタート (RY-3) が出力されていな いのに型開完了 (MO) がOFFしました。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態 態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機 間のインターロック信号の配線を点検して下さ い。 間のインターロック信号の配線を点検して下さ い。 アラーム (012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限のFF 表行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線 を点検して下さい。		
ランナー側アームのモード (MDS) が未使用の 状態でし3SがOFFしました。 L3リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (005) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) OFF 製品側アームのモード (MDW) が未使用の状態でし3がOFFしました。 L3Sリミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (006) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 L3Sリミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (007) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONしていません。 L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸が降完了しました。 L3Sリミットの作動状態と配線およびランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 上3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 た3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート・2期院完了同時のFF サイクルスタート・2期院完了同時のFF サイクルスタート・2期完了同時のFF 大行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限のFF 表行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。		L3Sリミットの作動状態と配線を点検して下さ
ランナー側アームのモード (MDS) が未使用の 状態でL3SがOFFLました。 L3リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (005) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) OFF 製品側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 L3Sリミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (006) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3S) がONしていまん。 L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 型まットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONしていません。 L3Sリミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸の助出チャック位置の設定値を点検して下さい。 L3Sリミットの作動状態と配線およびランナー上下軸の助出チャック位置の設定値を点検して下さい。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の助出チャック位置の設定値を点検して下さい。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機で成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 アラーム (012) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、2型開完了同時のFF サイクルスタート、2型開完了同時のFF 共行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 を点検して下さい。 差行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。		l',
状態でL3SがOFFしました。 アラーム (005)		
アラーム (005) リミットスイッチ異常 製品側アームのモード (MDW) が未使用の状態 アラーム (006) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー上下軸が上昇位置に移動完了したときに ランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 アラーム (007) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONしていません。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) ON ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 レ3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 L3 リミットの作動状態と配線およびランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 L3 リミットの作動状態と配線およびランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 アラーム (012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF		
リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L 3) OF F 製品側アームのモード (M D W) が未使用の状態 でL 3 がOF F L ました。 アラーム (0 0 6) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L 3 S) OF F ランナー側上昇限 (L 3 S) がONしていまん。 アラーム (0 0 7) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L 3) OF F 製品出上再軸が上昇位置に移動完了したときに製品側上昇限 (L 3) がONしていません。 アラーム (0 0 8) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L 3 S) がONで、ランナー上下軸の下降完了しました。 アラーム (0 0 9) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L 3 S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (0 1 0) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L 3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 アラーム (0 1 0) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時OF F サイクルスタート、型開完了同時OF F サイクルスタート、型開完了同時OF F サイクルスタート、型開完了同時OF F サイクルスタート、型開完了同時OF F サイクルスタート、型開完了同時OF F サイクルスタート、型開完了 (M O) がOF F しました。 アラーム (0 1 2) リミットスイッチ異常 サイクルスタート・型開完了同時OF ド サイクルスタート・型開完了 (M O) がOF F しました。 アラーム (0 1 2) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OF F		
製品側上昇限 (L3) OFF 製品側アームのモード (MDW) が未使用の状態でL3がOFFしました。 アラーム (006) リミットスイッチ異常ランナー側上昇限 (L3S) OFFランナー上下軸が上昇位置に移動完了したときにランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 アラーム (007) リミットスイッチ異常製品側上昇限 (L3) OFF製品上下軸が上昇位置に移動完了したときに製品側上昇限 (L3) がONしていません。 アラーム (008) リミットスイッチ異常ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸院完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 数品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 アラーム (012) リミットスイッチ異常取出側・落下側エリア・上昇限OFF サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 アラーム (012) リミットスイッチ異常取出側・落下側エリア・上昇限OFF		L3リミットの作動状態と配線を点検して下さ
製品側アームのモード (MDW) が未使用の状態でL3がOFFLました。 アラーム (006) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー上下軸が上昇位置に移動完了したときに ラシナー側上昇限 (L3) OFF 製品側上昇限 (L3) OFF 製品上下軸が上昇位置に移動完了したときに製品側上昇限 (L3) がONしていません。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) のN ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸が降完了しました。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) ON 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸で降完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 対よ側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸で降完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 対よ側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸で発売了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート、(RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 アラーム (012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF		l', o
アラーム (006) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 アラーム (007) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONしていません。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸が上昇度 (L3S) がONで、ランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リミットスイッチ異常 リニョルでは、		
アラーム (006) Uミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) OFF い。 ランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 アラーム (007) アラーム (007) L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 リミットスイッチ異常 以。 製品側上昇限 (L3) OFF と3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 製品側上昇限 (L3) がONしていません。 上3 リミットの作動状態と配線およびランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 上3 リミットの作動状態と配線およびランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 サンナー側上昇限 (L3) がONで、ランナー上下軸で降完了しました。 上3 リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 製品側上昇限 (L3) ON 以まットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 ま行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (012) 走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。		
リミットスイッチ異常 い。 ランナー側上昇限(L3S)のFF しまりというの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム(007) リミットスイッチ異常 製品側上昇限(L3)のFF 製品側上昇限(L3)がONしていません。 アラーム(008) しました。 リミットスイッチ異常 上下軸が上昇限(L3S)のN ランナー側上昇限(L3S)がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 アラーム(009) しまりミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 製品側上昇限(L3)のN しまりミットスイッチ異常 製品側上昇限(L3)がONで、製品上下軸下降完了しました。 カアラーム(010) フラーム(010) サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 財ミットスイッチ異常 地グルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート、型開完了同時のFF サイクルスタート、(RYー3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。 アラーム(012) 走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 サイクルスタートを上昇限リア・上昇限のFF 上行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。		
ランナー側上昇限 (L3S) OFF ランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 アラーム (007) L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 リミットスイッチ異常 い。 製品側上昇限 (L3) OFF 製品上下軸が上昇位置に移動完了したときに製品側上昇限 (L3) がONしていません。 アラーム (008) L3Sリミットの作動状態と配線およびランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 上3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 リミットスイッチ異常 数品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 サイクルスタート 型開完了同時OFF サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態と配線を点検して下さい。 サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 た行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (012) 走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。		L3Sリミットの作動状態と配線を点検して下さ
ランナー上下軸が上昇位置に移動完了したときに ランナー側上昇限 (L 3 S) がONしていまん。 L 3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (0 0 7) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L 3) のNしていません。 L 3 リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (0 0 8) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L 3 S) のN ランナー側上昇限 (L 3 S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 上 下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 アラーム (0 0 9) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L 3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 L 3 リミットの作動状態と配線およびランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 リミットスイッチ異常 サイクルスタート (R Y - 3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機能のインターロック信号の配線を点検して下さい。 サイクルスタート (R Y - 3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 でデラーム (0 1 2) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF		l' _o
ランナー側上昇限 (L3S) がONしていまん。 アラーム (007) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) OFF 製品側上昇限 (L3) がONしていません。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 ランナー側上昇限 (L3S) ON ウンナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 アラーム (010) サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機で成形機能、成形機の型開完了回路および取出機で成形機能、成形機の型開完了回路および取出機で成形機能のインターロック信号の配線を点検して下さい。 アラーム (012) サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 アラーム (012) ま行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (012) サーム (012) また行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (012) よた行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。	ランナー側上昇限(L3S)OFF	
アラーム (007) Uミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) OF F 製品上下軸が上昇位置に移動完了したときに製品側上昇限 (L3) がONしていません。 アラーム (008) L3Sリミットの作動状態と配線およびランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 ランナー側上昇限 (L3S) ONランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 アラーム (009) L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 製品側上昇限 (L3) ON製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機へ成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 サイクルスターロック信号の配線を点検して下さい。 アラーム (012) 走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 リミットスイッチ異常数出側・落下側エリア・上昇限OFF 本点検して下さい。		
リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) OFF 製品上下軸が上昇位置に移動完了したときに製品 側上昇限 (L3) がONしていません。 い。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) ON ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 上 3 リミットの作動状態と配線およびランナー上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) ON 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 し 3 リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 サイクルスタート (C10) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート (C10) がONOで下しました。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機へ成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 サイクルスタート (C10) がONOで下しました。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態を成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 サイクルスタート (C10) がONOFFしました。 大行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (012) リミットスイッチ異常取出側・落下側エリア・上昇限OFF た点検して下さい。	ランナー側上昇限(L3S)がONしていまん。	
製品側上昇限 (L3) OFF 製品上下軸が上昇位置に移動完了したときに製品 側上昇限 (L3) がONしていません。 アラーム (008) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限 (L3S) ON ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 アラーム (010) サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機サイクルスタート、型開完了同時OFFサイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 アラーム (012) 走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 リミットスイッチ異常取出側・落下側エリア・上昇限OFF た点検して下さい。	アラーム(007)	L3 リミットの作動状態と配線を点検して下さ
製品上下軸が上昇位置に移動完了したときに製品 側上昇限(L3)がONしていません。 アラーム(O08) リミットスイッチ異常 ランナー側上昇限(L3S)のN ランナー側上昇限(L3S)がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 アラーム(O09) リミットスイッチ異常 製品側上昇限(L3)がONで、製品上下軸下降完了しました。 アラーム(O10) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。 アラーム(O12) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF	リミットスイッチ異常	l'°
側上昇限 (L3) がONしていません。 レ3 S リミットの作動状態と配線およびランナーリミットスイッチ異常 と下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 ランナー側上昇限 (L3S) ON ランナー側上昇限 (L3S) がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 レ3 リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降完了しました。 レ3 リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート (NO) がOFFしました。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機〜成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 サイクルスタート (NO) がOFFしました。 ま行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 アラーム (012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF ま行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。	製品側上昇限(L3)OFF	
アラーム (008) L3Sリミットの作動状態と配線およびランナー リミットスイッチ異常 ウンナー側上昇限(L3S)のN ランナー側上昇限(L3S)がONで、ランナー 上下軸下降完了しました。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限(L3)がONで、製品上下軸下降完了しました。 アラーム (010) サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート (RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。 アラーム (012) 東美術 取出側・落下側エリア・上昇限OFF 上3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 プラーム (012) 東京ーム (012) リミットスイッチ異常取出側・落下側エリア・上昇限OFF	製品上下軸が上昇位置に移動完了したときに製品	
リミットスイッチ異常 上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下さい。 ランナー側上昇限(L3S)がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 アラーム(009) L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 製品側上昇限(L3)がONで、製品上下軸下降完了しました。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機〜成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 サイクルスタート、型開完了同時OFFサイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。 は、成形機の型開完了回路および取出機〜成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。 サイクルスタートを上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 上行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。	側上昇限(L3)がONしていません。	
ランナー側上昇限(L3S)のN さい。 ランナー側上昇限(L3S)がONで、ランナー上下軸下降完了しました。 L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 Vラーム(009) L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸の取出チャック位置の設定値を点検してください。 製品側上昇限(L3)がONで、製品上下軸下降完了しました。 サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機サイクルスタート、型開完了同時OFFサイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。 アラーム(012) 走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。 リミットスイッチ異常取出側・落下側エリア・上昇限OFF た点検して下さい。	アラーム(008)	L3Sリミットの作動状態と配線およびランナー
ランナー側上昇限(L3S)がONで、ランナー 上下軸下降完了しました。L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸 の取出チャック位置の設定値を点検してください。契品側上昇限(L3)のN 製品側上昇限(L3)がONで、製品上下軸下降 完了しました。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。アラーム(012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。	リミットスイッチ異常	上下軸の取出チャック位置の設定値を点検して下
上下軸下降完了しました。 アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) ON 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降 完了しました。 アラーム (010) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。 アラーム (012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF		さい。
アラーム (009) リミットスイッチ異常 製品側上昇限 (L3) ON 製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降 完了しました。L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸 の取出チャック位置の設定値を点検してください。アラーム (010) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。アラーム (012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。	ランナー側上昇限(L3S)がONで、ランナー	
リミットスイッチ異常 製品側上昇限(L3)ON 製品側上昇限(L3)がONで、製品上下軸下降 完了しました。の取出チャック位置の設定値を点検してください。アラーム(010) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機間のインターロック信号の配線を点検して下さい。サイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。は、 定行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。アラーム(012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。	上下軸下降完了しました。	
製品側上昇限 (L3) ONい。製品側上昇限 (L3) がONで、製品上下軸下降 完了しました。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状 態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機 間のインターロック信号の配線を点検して下さい。サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート (RY-3) が出力されていないのに型開完了 (MO) がOFFしました。間のインターロック信号の配線を点検して下さい。アラーム (O12) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。		L3リミットの作動状態と配線および製品上下軸
製品側上昇限(L 3)がONで、製品上下軸下降 完了しました。 アラーム(O 1 0) リミットスイッチ異常 サイクルスタート、型開完了同時OFF サイクルスタート(R Y - 3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。 アラーム(O 1 2) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF	リミットスイッチ異常	の取出チャック位置の設定値を点検してくださ
完了しました。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状アラーム(010)サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機制・イクルスタート、型開完了同時OFFサイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。間のインターロック信号の配線を点検して下さい。アラーム(012)走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。リミットスイッチ異常りますとスイッチ異常の出側・落下側エリア・上昇限OFF大点検して下さい。	製品側上昇限(L3)ON	l' _o
アラーム (010)サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機能、成形機の型開完了回路および取出機~成形機能の大力ルスタートの大力と、である。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態に成形機の型開完了回路および取出機~成形機能の型開完了回路のよび取出機~成形機能はある。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態に表現による。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態に表現による。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態に表現による。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態を記録を、成形機の型開完了回路および取出機~成形機による。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態に表現による。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力とリレーの路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力とリレーの路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力とリレーの路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力とリレーの路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力とリレーの路の作動状態を点検して下される。サイクルスタートの出力と関係ではよりによりないるとは、サイクルスタートの出力と関係ではよりによりないるとは、サイクルスタートの出力と関係ではよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはよりないるとはないるとはないるとはないるとはないるとはないるとはないるとはないるとは	製品側上昇限(L3)がONで、製品上下軸下降	
リミットスイッチ異常態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機サイクルスタート、型開完了同時OFF間のインターロック信号の配線を点検して下さい。サイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。た行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線アラーム(012)走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。リミットスイッチ異常を点検して下さい。取出側・落下側エリア・上昇限OFF	完了しました。	
サイクルスタート、型開完了同時OFF間のインターロック信号の配線を点検して下さい。サイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。た行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。アラーム(012) リミットスイッチ異常 取出側・落下側エリア・上昇限OFF走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。	アラーム(010)	サイクルスタートの出力とリレー回路の作動状
サイクルスタート(RY-3)が出力されていないのに型開完了(MO)がOFFしました。い。アラーム(012)走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線を点検して下さい。リミットスイッチ異常を点検して下さい。取出側・落下側エリア・上昇限OFF	リミットスイッチ異常	態、成形機の型開完了回路および取出機~成形機
いのに型開完了 (MO) がOFFしました。走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線アラーム (0 1 2)走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線リミットスイッチ異常を点検して下さい。取出側・落下側エリア・上昇限OFF	サイクルスタート,型開完了同時OFF	間のインターロック信号の配線を点検して下さ
アラーム (012)走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線リミットスイッチ異常を点検して下さい。取出側・落下側エリア・上昇限OFF	サイクルスタート(RY-3)が出力されていな	l',
リミットスイッチ異常 を点検して下さい。 取出側・落下側エリア・上昇限OFF	いのに型開完了(MO)がOFFしました。	
取出側・落下側エリア・上昇限OFF	アラーム(012)	走行リミットと上昇限リミットの作動状態と配線
	リミットスイッチ異常	を点検して下さい。
取出側エリアと上昇限(L3,L3S)と落下側	取出側・落下側エリア・上昇限OFF	
	取出側エリアと上昇限(L3,L3S)と落下側	
エリアが同時にOFFしました。	エリアが同時にOFFしました。	

アラーム No. /内容	チェック項目
アラーム(013) リミットスイッチ異常	走行エリアの設定を確認して下さい。
取出側エリアと落下側エリア同時ON 取出側エリア(L10)と落下側エリア	
「以面側エリア(ヒーロ)と落下側エリア (L12)が同時にONしました。	
アラーム(014)	 走行エリアと走行軸設定値を変更して下さい。
アラーム(ひ)4) 設定異常	た打工リアとた打軸放た値を変更して下さい。
改足共市 取出側エリアOFF	
了したときに取出側エリアがONしません。	
アラーム (015)	 走行エリアと走行軸設定値を変更して下さい。
設定異常	たけエックとだけ神政と値を変更して下さい。
改定共命 落下側エリアOFF	
│ 溶 「側 エリ	
がONしません。	
アラーム (016)	│ │姿勢復帰・作動限リミットの作動状態と配線を点
ノン・コ、G・G/	検して下さい。
グラン・ス・ファスト 姿勢復帰限と作動限同時 ON	
姿勢復帰限(L8)と姿勢作動限(L9)が同時	
にONしました。	
アラーム(019)	落下側安全ドアを確実に閉めて下さい。
リミットスイッチ異常	OD が ON しないときはインターロック信号の配線
落下側安全ドア閉(OD) OFF	を点検して下さい。
落下側安全ドアが開いています。	
走行および落下側でのアーム下降動作はできませ	
ん。	
アラーム(020)	操作側・反操作側の成形機安全扉を完全に閉じても
成形機入力異常	MD が ON しないときは取出機 ~成形機間のイン
安全扉閉(MD) OFF	ターロック信号の配線を点検して下さい。
成形機の安全扉が開いています。	
取出側でのアーム下降動作はできません。	
アラーム(021)	サイクルスタート信号の出力とリレー回路の
型開限タイムオーバー	作動状態、成形機の型開完了回路および取出
取出機からサイクルスタート(RY3)を出	機~成形機間のインターロック信号の配線を
力しても成形機型開完了(MO)がOFFし	点検して下さい。
ません。	
アラーム(022)	成形機入力異常です。成形機の型開完了・型
成形機入力異常	閉完了回路および取出機~成形機間のイン
型開完了と型閉完了同時ON	ターロック信号の配線を点検して下さい。
成形機型開完了(MO)と型閉完了(MC)	
が同時にONしました。	
アラーム(023)	L14 、L15 リミットの作動状態と配線を点@
リミットスイッチ異常	検して下さい。
回転作動限, 復帰限同時 ON	
回転復帰限(L14)と回転作動限(L15)が同@	
時にONしました。	

アラーム No. /内容	チェック項目
アラーム (024)	成形機入力異常です。成形機の型開完了回路
リミットスイッチ異常	および取出機~成形機間のインターロック信
ブンプログイング 英田	号の配線を点検して下さい。
落下側エリアがOFFで、型開完了(MO)	TO THE WAY OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWN
ものFFしました。	
アラーム (025)	│ │成形機等と干渉が無いことを確認して@
現在位置異常	ください。
モーター現在位置異常	
サーボドライバーの電源が OFF したため、現	
在位置を消失しました。	
アラーム(029)	姿勢復帰限リミットの作動状態と配線を点
リミットスイッチ異常	検して下さい。
上昇限,姿勢復帰限同時 OFF	
上昇限(L3, L3S)と姿勢復帰限(L8)が同時に	
OFF しました。	
アラーム(030)	走行エリアと走行軸 アンダーカット位置設
設定異常	定値を変更して下さい。
取出側エリアOFF	
走行体が取出側にてアンダーカット位置に移	
動完了したときに取出側エリアがONしませ	
<i>ω</i> .	
アラーム(032)	│ L4リミットの作動状態と配線を点検して下
製品落下	さい。
製品確認(L4) OFF	
落下側へ製品を搬送する途中に製品を落下し ました。	
アラーム (033)	│ │ L4Tリミットの作動状態と配線を点検して
グーム(しょう) 製品落下	下さい。
表明/7 チャック内製品確認(L4T) OFF	
落下側へ製品を搬送する途中に製品を落下し	
ました。	
アラーム (034)	吸着パットと配管を点検した後、真空発生
製品落下	ユニットと真空圧カセンサーの作動状態・配
吸着確認 1 (L4V1) OFF	線を点検して下さい。
落下側へ製品を搬送する途中に製品を落下し	
ました。	
アラーム (035)	吸着パットと配管を点検した後、真空発生
製品落下	ユニットと真空圧カセンサーの作動状態・配
吸着確認 2 (L4V2) OFF	線を点検して下さい。
落下側へ製品を搬送する途中に製品を落下し	
ました。	
アラーム(042)	L4Sリミットの作動状態・配線を点検して
ランナー落下	下さい。
ランナー確認(L4S)OFF	
ランナー開放位置ヘランナーを搬送する途中	
にランナーを落下しました。	

アラーム No. /内容	チェック項目
アラーム(045)	L4リミットの作動状態と配線を点検してく
チャックミス	ださい。
製品確認(L4) OFF	
製品確認(L4)がOFFです。	
チャックミスしました。	
動作アラーム(046)	L4Tリミットの作動状態と配線を点検して
チャックミス	下さい。
チャック内製品確認(L4T) OFF	
チャック内製品確認(L4T)がOFFで	
す。チャックミスしました。	
アラーム(047)	吸着パットと配管を点検した後、真空発生
チャックミス	ユニットと真空圧カセンサーの作動状態・配
吸着確認 1 (L4V1) OFF	線を点検して下さい。
吸着確認 1 (L4V1) が O F F です。	
チャックミスしました。	
アラーム(048)	吸着パットと配管を点検した後、真空発生
チャックミス	ユニットと真空圧カセンサーの作動状態・配
吸着確認 2 (L4V2) OFF	線を点検して下さい。
吸着確認 2 (L4V2) が O F F です。	
チャックミスしました。	
アラーム(055)	L4Sリミットの作動状態と配線を点検して
チャックミス	下さい。
ランナー確認(L4S) OFF	
ランナー確認(L4S)がOFFです。	
チャックミスしました。	
アラーム(058)	│ L 4 リミットの作動状態と配線を点検して下 │ │
製品開放ミス	さい。
製品確認(L4) ON	
製品確認(L4)がOFFしません。	
製品の開放ミスです。	1 4 7 11 5 1 本作私业地上市场上市场上
アラーム (059)	L4Tリミットの作動状態と配線を点検して エナス
製品開放ミス チャック内製品確認(L4T) ON	下さい。
デャック内製品確認(L4T) UN チャック内製品確認(L4T)がOFFしま	
ナヤック内袋品雑誌(ヒキー)がひァァしま せん。製品の開放ミスです。	
でん。製品の用放ミスです。 アラーム (060)	
アラーム(0 6 0) 製品開放ミス	真空圧カセンサー、LS-4V1 リミットの作動 状態と配線を点検して下さい。
製品用放ミへ 吸着確認 1 (L4V1) ON	77/35 2 日 柳 で 京 1代 し く 1、こ い。
9X 11 11 11 11 11 11 11 	
製品の開放ミスです。	
アラーム (061、062、064)	<u>-</u> 真空圧力センサー、LS-4V2 リミットの作動
製品開放ミス	状態と配線を点検して下さい。
吸着確認 2 (L4V2) ON	PARTICIPATION OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE OF THE VIOLENCE
吸着確認 2 (L4V2) が O F F しません。	
製品の開放ミスです。	
4X HH V IЛ ЛА С Л С 7 0	

アラーム No. /内容	チェック項目
アラーム(068)	L4Sリミットの作動状態と配線を点検して
ランナー開放ミス	下さい。
ランナー確認(L4S) ON	
ランナー確認(L4S)がOFFしません。	
ランナーの開放ミスです。	
アラーム(071)	製品前後軸、およびランナー前後軸の設定値
ポイント設定異常	を確認して下さい。
干渉防止メモリがONしました。	
アラーム(072)	軸位置を確認して下さい。
進入禁止エリア監視	
動作すると進入禁止エリアに到達します。	
アラーム(073)	成形機入力異常です。成形機の型開中間・型
リミットスイッチ異常	閉完了回路及び取出機 ~成形機間のイン
成形機型開中間位置(SP7)と型閉完了	ターロック信号の配線を点検して下さい。
(MC)が同時にONしました。	
アラーム(074)	タイマー(T40)の設定値、L3、L3S
リミットスイッチ異常	の作動状態を点検して下さい。
上昇途中監視タイマー(T40)がUPして	
も、上昇限(L3,L3S)がONしませ	
δ.	
アラーム(075)	上昇途中限()、取出チャック位置を確認し
上下ポイント設定異常	て変更して下さい。
製品側アームが取出チャック位置に移動完了	
で、上昇途中限()がONしたままです。 	
アラーム (076)	取出チャック位置、ソフトリミットの設定値
上下ポイント設定異常	を確認して変更して下さい。
製品側アームが取出チャック位置に移動完了	
で、ソフトリミットがONしたままです。	
アラーム(077)	上昇途中リミット()の作動状態と配線およ
リミットスイッチ異常	び成形機入力(MO)を点検して下さい。
製品側アームが取出側上昇中に型開完了	
(MO) OFFで、上昇途中リミット () が	
OFFしました。	ソフレリン…しの라ウはし라자機フナ
アラーム(078)	ソフトリミットの設定値と成形機入力
リミットスイッチ異常 制 - 側 マ _ / が 版 山 側 ト 見 中 に 刑 問 字 マ	(MO)を点検して下さい。
製品側アームが取出側上昇中に型開完了 (MO)OFFで、ソフトリミットがOFF	
しました。	
アラーム(079)	L3、Lリミットの作動状態と配線を点検し
アラーム(O / 9) リミットスイッチ異常	て下さい。
リミットスイッテ乗品 上昇限(L3)ONで上昇途中限(L)が	C C V
工弁版(LS)ONで工弁返中版(L)が OFFしました。	
アラーム (080)	 上昇途中限 ()、取出チャック位置を確認し
/ / / A (しゅし) 上下ポイント設定異常	て変更して下さい。
エドハインド放足英帝 ランナー側アームが取出チャック位置に移動	
完了で、上昇途中限()がONしたままで	
す。	
, · ·	

フェ / No /中京	チェック項目
アラーム No. /内容	チェック項目
アラーム(081)	取出チャック位置、ソフトリミットの設定値
上下ポイント設定異常	を確認して変更して下さい。
ランナー側アームが取出チャック位置に移動	
│ 完了で、ソフトリミットがONしたままで │ .	
す。	
アラーム(082)	上昇途中リミット()の作動状態と配線およ
リミットスイッチ異常	び成形機入力(MO)を点検して下さい。
ランナー側アームが取出側上昇中に型開完了	
(MO) OFFで、上昇途中リミット() が	
OFFしました。	
アラーム(083)	ソフトリミットの設定値と成形機入力
リミットスイッチ異常	(MO)を点検して下さい。
ランナー側アームが取出側上昇中に型開完了	
(MO) OFFで、ソフトリミットがOFF	
しました。	
アラーム(084)	L3S、Lリミットの作動状態と配線を点検
リミットスイッチ異常	して下さい。
ランナー側上昇限(L3S)ONで上昇途中	
限()がOFFしました。	
アラーム (085)	取出機使用モードをONに切替えてくださ
設定異常	い。
取出機使用モードがOFFの状態です。	
取出機の操作を行うことはできません。	
アラーム(086)	成形機の安全ドア回路および取出機~成形機
リミットスイッチ異常	間のインターロック信号の配線を点検して下
安全扉閉(MD) OF	さい。
落下側エリアがOFFで、成形機安全ドア閉	
(MD)もOFFしました。	
成形機入力異常です。	
アラーム(087)	チャック接続監視タイマー(T38)の設定値の
リミットスイッチ異常	確認、又は チャック装着確認(L5)リミット
チャック装着確認(L5) OFF	の作動状態・配線を点検して下さい。
チャック装着確認(L5)が OFF しました。	
チャック部の入力異常です。	
アラーム(088)	成形機入力異常です。成形機のエジェクター
成形機入力異常	後退回路及び取出機 ~成形機間のインター
エジェクター後退完了(SP7) OFF	ロック信号の配線を点検して下さい。
エジェクター後退完了(SP7)が OFF しました。	
アーム上昇動作はできません。	
アラーム(101)	全体速度および各ポイントの速度設定を確認
走行軸 サイクル オーバー	して下さい。サイクル監視タイマー(T7
走行軸が設定値へ移動完了しません。	3)の設定値を確認して下さい。
アラーム(102)	全体速度および各ポイントの速度設定を確認して
製品前後サイクル オーバー	下さい。サイクル監視タイマー(T73)の設定
製品前後軸が設定値へ移動完了しません。	値を確認して下さい。
アラーム(103)	全体速度および各ポイントの速度設定を確認して
製品上下軸サイクル オーバー	下さい。サイクル監視タイマー(T73)の設定
製品上下軸が設定値へ移動完了しません。	値を確認して下さい。

アラーム No. /内容	チェック項目
アラーム (104)	全体速度および各ポイントの速度設定を確認して
アラーム(TO4) ランナー前後軸サイクル オーバー	王体を及るよび音がインドのを及該定を確認して 下さい。サイクル監視タイマー(T73)の設定
ランナー前後軸が設定値へ移動完了しません。	値を確認して下さい。
アラーム(105)	全体速度および各ポイントの速度設定を確認して
/ / ハ ハ (1 0 0 / ランナー上下軸サイクル オーバー	下さい。サイクル監視タイマー(T73)の設定
フンケーエー・ログ・ファーター・・	値を確認して下さい。
アラーム(106)	全体速度および各ポイントの速度設定を確認して
・・・・・・・・ 姿勢作動軸サイクル オーバー	ください。サイクル監視タイマー(T73)の設
姿勢作動軸が設定値へ移動完了しません。	定値を確認してください。
アラーム(107)	全体速度および各ポイントの速度設定を確認して
 回転軸サイクル オーバー	ください。サイクル監視タイマー(T73)の設
回転軸が設定値へ移動完了しません。	定値を確認してください。
アラーム(108)	全体速度および各ポイントの速度設定を確認して
オプション軸サイクルオーバー	下さい。サイクル監視タイマー(T73)の設定値
オプション軸が設定値へ移動完了しません。	を確認して下さい。
アラーム(114)	手動操作にて姿勢シリンダーの動作を確認し、姿
姿勢復帰限サイクル オーバー	勢復帰用スピコンによる速度調整およびL8
<u> </u>	リミットの作動状態と配線を点検して下さい。
アラーム(115)	手動操作にて姿勢シリンダーの動作を確認し、姿
姿勢作動限サイクル オーバー	勢作動用スピコンによる速度調整 およびL9
姿勢作動限(L9)がONしません。 	リミットの作動状態と配線を点検して下さい。
アラーム(116)	連動する装置からの信号を確認し、装置~取出機
落下側下降指令サイクル オーバー	間の配線を点検して下さい。
落下側下降指令(RD)がONしません。	よもはなっててジュカカ のもななる LNAC
アラーム(117) エジェクター前進限サイクル オーパー	手動操作にてエジェクターの動作確認とME リミットの作動状態と配線を点検して下さい。
エジェクター前進限(ME)がONしません。	グミグドの作動状態と配縁を点換して下さい。 成形機側に異常が無い場合は成形機~取出機間の
エンエググ 前足版(WIE)がON USEが。	インターロック配線を点検して下さい。
アラーム(118)	手動操作にて回転シリンダーの動作を確認し、回
^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	転復帰用スピコンによる速度調整 およびL14
回転復帰限(L14)がONしません。	リミットの作動状態と配線を点検して下さい。
アラーム (119)	手動操作にて回転シリンダーの動作を確認し、回
回転作動限サイクル オーバー	転作動用スピコンによる速度調整 およびL15
回転作動限(L15)がONしません。	リミットの作動状態と配線を点検して下さい。
アラーム(121)	手動操作にてエジェクターの動作確認と SP7 リ
エジェクター後退完了サイクルオーバー	ミットの作動状態と配線を点検して下さい。
エジェクター後退完了(SP7)が ON しません。	成形機側に異常が無い場合は、成形機~取出機間
	のインターロック配線を点検して下さい。
アラーム(188)	各軸オーバーランリミットの作動状態・配線およ
オーバーランリミットON	びポイント設定値の確認を行って下さい。
オーバーランリミットがONしました。移動でき	
ません。	
アラーム(189)	走行軸の原点位置と原点リミットの作動状態・配
原点リミットOFF	線の点検を行って下さい。
走行軸原点復帰完了位置で原点リミットがOFF	
しています。	

アラーム No. /内容	チェック項目
アラーム(190)	製品前後軸の原点位置と原点リミットの作動状
^ /	態・配線の点検を行って下さい。
******・・・・・・ 製品前後軸原点復帰完了位置で原点リミットが	
OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFFUTURE OFF	
アラーム(191)	ランナー前後軸の原点位置と原点リミットの作動
│ │原点リミットOFF	状態・配線の点検を行って下さい。
┃ ┃ ランナー前後軸原点復帰完了位置で原点リミット	
がOFFしています。	
アラーム(192)	製品上下軸の原点位置と原点リミットの作動状
│ │原点リミットOFF	態・配線の点検を行って下さい。
■ ■製品上下軸原点復帰完了位置で原点リミットが	
OFFしています。	
アラーム(193)	ランナー上下軸の原点位置と原点リミットの作動
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	状態・配線の点検を行って下さい。
┃ ┃ ランナー上下軸原点復帰完了位置で原点リミット	
がOFFしています。	
アラーム(194)	姿勢軸の原点位置と原点リミットの作動状態・配
原点リミットOFF	線の点検を行って下さい。
- 姿勢軸原点復帰完了位置で原点リミットがOFF	
しています。	
アラーム(195)	回転軸の原点位置と原点リミットの作動状態・配
原点リミットOFF	線の点検を行って下さい。
回転軸原点復帰完了位置で原点リミットがOFF	
しています。	
アラーム (196)	オプション軸の原点位置と原点リミットの作動状
原点リミットOFF	態・配線の点検を行って下さい。
オプション軸原点復帰完了位置で原点リミットが	
OFFしています。	
アラーム(197)	9軸の原点位置と原点リミットスイッチの作動状
原点位置原点リミットスイッチ OFF	態・配線の点検を行ってください。
9 軸が原点復帰完了後、原点リミットスイッチ	
0FF。	
アラーム(198)	10軸の原点位置と原点リミットスイッチの作動
原点位置原点リミットスイッチ OFF	状態・配線の点検を行ってください。
10軸が原点復帰完了後、原点リミットスイッチ	
0FF。	
アラーム(199)	11 軸の原点位置と原点リミットスイッチの作動状
原点位置原点リミットスイッチ OFF	態・配線の点検を行ってください。
11 軸が原点復帰完了後、原点リミットスイッチ	
0FF。	
アラーム(200)	チャック位置補正画面にて型開完了位置を設定し
型開完了位置未設定	て下さい。
型開完了位置が未設定です。	

11. アラーム以外の故障と対策

アラーム以外の故障については、次の表を参考にしてください。

状 態	チェック	処 理
電源が入らない。	1) 電源スイッチは〈ON〉になってい	1) 電源スイッチを〈ON〉にする。
	るか。	
	2) 非常停止スイッチは押されていな	2) 非常停止スイッチを解除する。
	いか。	
	3) インターロックボックス横のブレ	3) ブレーカーを〈ON〉にする。
	ーカーは〈ON〉になっているか。	
	4) 成形機との接続は完全か。 	4) メタコンを確実に差し込みロックする。
	5) インターロック基板 (PI480A) の	5) ヒューズを交換する。
	ヒューズ切れはないか。	
型閉しない。	1) 上下アームが下降していないか。	1) 手動モードで [上昇] キーにより上昇 させる。
	 2) 製品確認がONしているか。	2)リミットスイッチ調節・配線確認。
	(自動ー製品チャック後)	
	 3) 成形機型閉許可表示(RY2)が	3) 成形機の型閉ON条件、インターロッ
	ONしているか。	クのチェック。
	4) 取出機のサイクルスタート表示は	4) 取出機のサイクルスタートON条件は
	ONしているか。	良いか。
型開しない。	1) 上下アームが下降していないか。	1) 手動モードで [上昇] キーにより上昇 させる。
	 2) 成形機型開許可表示(RY1)が	2) ON条件、インターロックのチェック。
	ONしているか。	
下降しない。	1) 型開完了(MO)表示はONしてい	1) 成形機型開量調節、制御ボックス配線
	るか。(取出側)	確認。
	2) 取出側エリア・落下側エリアのリ	2) リミットスイッチ調節・配線確認。
	ミットスイッチが作動しているか。	
	3) バランサーシリンダー用ハイリ	3) ハイリリーフレギュレーターのエア圧
	リーフレギュレーターのエア圧力 設定が高過ぎないか。	力を適正圧力に設定する。
		 4) 成形機のリミットスイッチ調節、制御
	るか。	ボックスの配線確認。
	- 5)入力条件がそろっているか。	5) 手動操作、自動運転参照。
	6) 上下ACサーボモーターおよび配	6) ペンダントのサーボドライバーの異常
	線に異常がないか。	表示を確認し対応する。
	7) 上下歯付ベルトの緩みおよび異常	7) 歯付ベルトのテンション調整またはベ
	はないか。	ルトの交換。
前進しない。	1) 入力条件がそろっているか。	1) 手動操作、自動運転参照。
	2) 前後ACサーボモータおよび、配線	2) ペンダントのサーボドライバーの異常
	に異常はないか。	表示を確認して対応する。
	3) 前後LMガイドの動きに問題はな	3) グリースアップを行う。
	いか。	
	4) 前後駆動用歯付ベルトの緩みおよ	4) 歯付ベルトのテンション調整またはベ
	び異常はないか。	ルトの交換。

状 態	チェック	処 理
製品をつかまない。	1) 入力条件がそろっているか。	1) 手動操作、自動運転参照。
	2) チャックシリンダーの不良。	2) チャックシリンダーを交換する。
	3) 電磁弁の故障。	3) 電磁弁を交換する。
	4) 成形機型開ストロークが間違って	4) 成形機型開調節。
	いないか。	
	5) 取出機前後ストロークが間違って	5) 前後ストローク調節。
	いないか。	
	6) エジェクターピンのつき出し量お	6) 成形機側でエジェクター前進ストロー
	よびタイマーの設定時間は適切か。	クを再調節する。T3タイマーの設定
	吸着のモードがONしているか。	変更をする。
	(パットにてチャック)	
	7) チャック配管のホースのはずれ。	7) 緩くなっている場合は新しいホースと
		交換する。
	8) 離型が悪くなっていないか。	8) 離型剤を塗る。金型を修理する。
後退しない。	1) 入力条件がそろっているか。	1) 手動操作、自動運転参照。
	2) 前後ACサーボモーターおよび配	2) サーボドライバーの異常表示を確認し
	線に異常はないか。	て対応する。
	3) 前後LMガイドの動きに問題はな	3) グリースアップを行う。
	いか。	
	4) 前後駆動用歯付ベルトの緩みおよ	4) 歯付ベルトのテンション調整またはベ
	び異常はないか。	ルトの交換。
上昇しない。	1) 入力条件がそろっているか。	1) 手動操作、自動運転参照。
	2) フリーインターロック操作で動作	2) フリーインターロック操作で操作して
	しないか。	みる。
	3) 上下ACサーボモーターおよび配	3) サーボドライバーの異常表示を確認し
	線に異常はないか。	て対応する。
	4) バランサーシリンダー用ハイリ	4) ハイリリーフレギュレーターのエア圧
	リーフレギュレーターのエア圧力	力を適正圧力に設定する。
	設定は適切か。	
	5) 上下歯付ベルトの緩みおよび異常	5) 歯付ベルトのテンション調整またはベ
	はないか。	ルトの交換。
	6) 上下ACサーボモーターの動きに	6) カバーをはずし、タイミングベルトと
	問題はないか。	プーリーを回してガタツキを確認し問
		題がある場合は、プーリーおよびメカ
		ロックを締め直す。
走行しない。	1) 走行、走行復帰の出力をしている	1) 手動操作、自動運転参照。
	か。	
	2) モーター、減速機の故障。	2) 交換。
	3) 走行抵抗が大きい。	3) 走行LMガイドにグリースアップを行
		う。
走行途中で停止す	1) 製品確認が走行途中でOFFして	1) リミットスイッチ調節。配線確認。
る。	いないか。	
	2) 上昇限、姿勢復帰限がOFFしてい	2) リミットスイッチ調節。配線確認。
	ないか。	

状 態	チェック	処 理
姿勢作動しない。	1)姿勢作動出力しているか。	1) 手動操作、自動運転参照。
(エアーシリンダー	2) 作動のスピードコントロールバル	2) 作動するまで少しずつ緩める。
仕様)	ブの締めすぎ。	
	3) 電磁弁の故障。	3) 電磁弁を交換する。
	4) エアホースの折れ。	4) 交換する。
	5) シリンダー内パッキンの折れ。	5) 交換する。
姿勢復帰しない。	1) 姿勢復帰出力しているか。	1) 手動操作、自動運転参照。
(エアーシリンダー	2) 復帰のスピードコントロールバル	2) 復帰するまで少しずつ緩める。
仕様)	ブの締めすぎ。	
	3) 電磁弁の故障。	3) 電磁弁を交換する。
	4) エアホースの折れ。	4) 交換する。
	5) シリンダー内パッキンの折れ。	5) 交換する。
画面に何も表示し	1) 操作ボックスとペンダントは確実	1) ケーブル中継コネクターを確実に差し
ない。	に接続されているか。	込む。
	2) 非常停止ボタンは解除されている	2) 電源スイッチをリセットする。
	か。	
	3) ペンダント電源用コネクターは確	3) 操作ボックスのふたを開け、メイン基
	実に接続されているか。	板上のペンダント通信用コネクターを
		確実にはめ込む。
画面に何も表示し	1) 電源スイッチは〈ON〉になってい	1) 電源スイッチを〈ON〉にする。
ない、または、しば	るか。	
らく時間がたつと	2) しばらくたってから表示が消える	2) システム設定画面を表示させ、自動表
表示が消えてしま	か。	示OFF設定の時間を長めに設定変更
う。		してみる。

12. 制御ボックス内部構造

12-1. 制御ボックスの開け方

(1) 危険




制御ボックスの扉を開けて内部の保守作業を行うときは、制御ボックスのブレーカーを必ず〈OFF〉にして一次側電源も遮断してから行ってください。(受電ランプが消灯していることを確認してください。) また数分間は回路に残留電圧が残るため、しばらく時間(10分以上)経過したのちに、テスターなどで電圧を確認してから作業を開始してください。

通電中および運転中は表面カバーを開けないでください。感電の原因となります。 表面カバーをはずしての運転は行わないでください。高電圧の端子及び充電部が露出していますので感電の原因となります。

ケーブルは傷つけたり、無理なストレスをかけたり重いものを載せたり、挟み込んだり しないでください。感電の原因となります。


●インターロックボックス

ES-800 (s) ${\rm I\!I}$



●ドライバーボックス


ES-800 (s) II



12-2. 制御ボックスの内部構造


●制御ボックス

ES-800 (s) **I**I



No.	名称	No.	名 称
1	マグネット	⑤	電源スイッチ
2	漏電ブレーカー	6	NC2 Main
3	ブザー	7	フィルター
4	受電ランプ		


●ドライバボックス



No.	名 称	No.	名 称
1	回生抵抗	4	Power 基板
2	ファン		
3	サーボドライバー		


12-3. ハード構成図

●本体ボックスと操作ボックス



※ サーボドライバーの容量および型式は、「15. STEC-NC2使用する部品リスト ●サーボドライバーの容量および型式」を参照してください。

12-4. NC2メイン基板 (NC2 MAIN)



●コネクタ案内

CN2 (USB インターフェース) 型式: KMBX-SMT-5S-S-30TR

1	5V
2	D-
3	D+
4	
5	GND

CN3 (UART インターフェースダウンロード) 型式: B10B-PHDSS (JST)

1	GND	6	FWE
2	TXD	7	MD1
3	RXD	8	GND
4	3. 3V	9	
5	3. 3V	1 0	GND

CN4 (共通入出力) 型式:5566-10A (MOLEX)

1	GND	6	GND
2		7	0P01 (出力)
3		8	
4	24V1	9	
5	24V1	1 0	24V1

CN5 (バッテリー) 型式: AAA-BAT-054-K01 (LOTES) CR2032

1	VBAT (3.0V)
2	GND

CN6 (ペンダント) 型式: B12B-XASK-1 (JST)

•			·
1	GND	7	RX-
2	24V1	8	RX+
3	GND	9	24V0
4	24V1	1 0	KSW
5	TX+	1 1	24V0
6	TX-	1 2	EMG

CN8 (AC200V ACV) 型式:5566-02A (MOLEX)

1	AC200V L
2	AC200V N

CN9 (ブザー) 型式:B03B-XASK-1 (JST)

1	BZ
2	
3	24V1

CN10 (UART option) 型式:B6P-SHF-1AA (JST)

1	RXD	4	JMP
2	TXD	5	3. 3V
3	JMP	6	GND

CN11 (CAN option) 型式: 734-135 (WAGO)

1	GND
2	CANL
3	GND
4	CANH
5	24V1

CN13 (USB インターフェース) 型式: KMBX-SMT-5S-S-30TR

1	5V
2	D-
3	D+
4	
5	GND

CN14 (CAN SVNET) 型式:B10B-J21DK-GGYR (JST)

A 1	GND	B 1	GND
A 2	CANL	B2	CANL
AЗ	GND	ВЗ	GND
A 4	CANH	B 4	CANH
A 5	24V1	B 5	24V1

CN15 (CAN SVNET) 型式:B10B-J21DK-GGYR (JST)

	A 1	GND	B 1	GND
	A 2	CANL	B2	CANL
	A 3	GND	В3	GND
	A 4	CANH	B 4	CANH
Ī	A 5	24V1	B 5	24V1

CN16 (RX62N インターフェースダウンロード) 型式: B10B-PHDSS (JST)

1	GND	6	
2	TXD	7	MD1
3	RXD	8	GND
4		9	
5	3. 3V	1 0	GND

CN17 (SDカード) 型式:1-215297-6 (TE)

1		9	SDWP
2	SDCD	1 0	ACT
3		1 1	
4		1 2	VBB (3. 0V)
5	RSPCK	1 3	3. 3V
6	MISO	1 4	RES
7	MOSI	1 5	GND
8	SSL	1 6	

CNNT (NT ゲートカット) 型式:5566-10A (MOLEX)

1	GND	6	GND
2	L13	7	V9
3	L22	8	V10
4	24V1	9	V11
5	24V1	1 0	24V1

CNR (電源入力) 型式: B5P-VH (JST)

1	24V	
2	24V	
3		
4	GND	
5	GND	

CNM(ファン) 型式:B02B-XASK-1 (JST)

1	GND
2	24V1

CNN (CE Marking 電源) 型式:5566-04A (MOLEX)

1	GND	3	GND
2	24G2	4	24V1

JUMPER (成形機単独動作) 型式:5566-18A (MOLEX)

1	MO	⇔	1 0	
2	50	\$	1 1	51
3	54	\$	1 2	55
4	58	\$	1 3	59
5	EJ1	\$	1 4	EJ2
6	SP3	\$	1 5	SP4
7	ES3	\$	1 6	
8		\$	1 7	
9	ES1	\$	1 8	ES2

RUN (成形機連続動作) 型式:5566-18A (MOLEX)

1	ES1	⇔	10	ES1/
2		\$	1 1	
3	ES3	\$	1 2	24V0
4	SP3	\$	1 3	SP3/
5	EJ1	\$	1 4	EJ1
6	58	\$	1 5	58/
7	54	\$	1 6	54/
8	50	\$	1 7	50/
9	MO	\$	18	MO/

CNF (インターロック) 型式: B14B-XASK-1 (JST)

1	COM	8	51
2	MO	9	54
3	MD	1 0	55
4	MN	1 1	58
5	MC	1 2	59
6	ME	1 3	EJ1
7	50	1 4	EJ2


TB1 (インターロック) 型式: WKA508A-16P (DINKLE)

1	SP3	9	RD
2	SP4	1 0	OD
3	SP1	1 1	MA
4	SP2	1 2	SP7
5	SG1	1 3	SP10
6	SG2	1 4	COM
7	AL1	1 5	COM
8	AL2	1 6	COM

TB2(非常停止) 型式: ML -250-S1BYF -4P (SATOPARTS)

1	ES1	3	ES3
2	ES2	4	ES4

12-5. I/O基板(NA2IOA)



●コネクタ案内

 CN1
 CAN 通信コネクターA
 基板側
 JST
 B05B-XASK-1 (5P)

 Harness 側
 JST
 XAP-05V-1 (5P)

 Pin
 JST
 SXA-001T-P0.6

Pin番	名称	概要
1	GND	GND
2	CAN-	通信
3	SG	障壁線
4	CAN+	CAN 通信+
5	24V1	24V1

 CN2
 CAN通信コネクターB
 基板側
 JST
 B05B-XASK-1 (5P)

 Harness 側
 JST
 XAP-05V-1 (5P)

Pin JST SXA-001T-P0.6

Pin番	名称	概要
1	GND	GND
2	CAN-	CAN 通信一
3	SG	障壁線
4	CAN+	CAN 通信+
5	24V1	24V1

 CN3
 PC 通信コネクター
 基板側
 JST
 B10B-PHDSS (10P)

 Harness 側
 JST
 PHDR-10VS (10P)

 Pin
 JST
 SPHD-002T-P0.5

Pin番	記号	名称
1	GND	GND
2	TXD	PC 通信送信
3	RXD	PC 通信受信
4	_	
5	VCC	VCC
6	_	
7	_	
8	GND	GND
9	_	
10	GND	GND

CN4	コネクター	基板側	JST	B02B-XASK-1 (2P)
		Harness 側	JST	XAP-02V-1 (2P)
		Pin	JST	SXA-001T-P0. 6

Pin番	記号	名称
1		
2		

CN5	電源基板入力コネクター	基板側	JST	B06B-XASK-1 (6P)
		Harness 側	JST	XAP-06V-1 (6P)
		Pin	JST	SXA-001T-P0.6

Pin番	記号	名称		
1	ACV	ACV 入力		
2	RV	回生信号		
3	PF0	バックアップ電源低下		
4	LV	低電圧		
5	OV	過電圧		
6	NC			

CNA	入力コネクタ <i>ー</i> A	基板側	Molex	5566-08A (08P)
		Harness 側	Molex	5557-08R (08P)
		Pin	Molex	5556TL

Pin番	共通記号	記号/名称 (I/0 基板 ID=1)
1	100	L4V1 / 吸着確認 1
2	101	L1 / 予備入力7
3	102	LHW /予備入力 8
4	103	LHS /予備入力 9
5	GND1	GND1
6	24V1	24V1
7	24V1	24V1
8	GND1	GND1

CNB	入力コネクタ <i>一</i> B	基板側	Molex	5566-08A (08P)
		Harness 側	Molex	5557-08R (08P)
		Pin	Molex	5556TL

Pin番	共通記号	記号称 (I/0 基板 ID=1)	
1	104	L5 / チャック装着確認	
2	105	L6 /予備入力 10	
3	106	L7 /予備入力 11	
4	107	PS /予備入力 12	
5	GND1	GND1	
6	24V1	24V1	
7	24V1	24V1	
8	GND1	GND1	

CNC	入力コネクターC	基板側	Molex	5566-08A (08P)
		Harness 側	Molex	5557-08R (08P)
		Pin	Molex	5556TL

Pin番	共通記号	記号/名称 (I/0 基板 ID=1)
1	108	L8 / 姿勢復帰限
2	109	L9 / 姿勢作動限
3	IOA	L4T / チャック内確認
4	ı	_
5	GND1	GND1
6	24V1	24V1
7	24V1	24V1
8	GND1	GND1

CND	入力コネクタ ー D	基板側	Molex	5566-04A (04P)
		Harness 側	Molex	5557-04R (04P)
		Pin	Molex	5556TL

Pin番	共通記号	記号/名称 (I/0 基板 ID=1)
1	I OB	L3 / 製品側上昇限
2	100	L4 / 製品確認
3	GND1	GND1
4	24V1	24V1

CNE	入力コネクタ <i>ー</i> E	基板側	Molex	5566-04A (04P)
		Harness 側	Molex	5557-04R (04P)
		Pin	Molex	5556TL

Pin番	共通記号	記号/名称 (I/0 基板 ID=1)
1	IOD	L3S / ランナー側上昇限
2	I O E	L4S / ランナー確認
3	GND1	GND1
4	24V1	24V1

 CNF
 入力コネクターF
 基板側
 Molex
 5566-04A (04P)

 Harness 側
 Molex
 5557-04R (04P)

 Pin
 Molex
 5556TL

Pin番	共通記号	記号/名称(I/0 基板 ID=1)
1	IOF	L4V2 / 吸着確認 2
2	_	_
3	GND1	GND1
4	24V1	24V1

 CNG
 出力コネクターG
 基板側
 Molex
 5566-12A (12P)

 Harness 側
 Molex
 5557-12R (12P)

 Pin
 Molex
 5556TL

Pin番	共通記号	記号/名称(I/0 基板 ID=1)	
1	006	V5 / 真空破壊 1	
2	005	V3S / ランナーチャック開	
3	004	V4P / 姿勢作動	
4	003	V4R / 姿勢復帰	
5	002	V3V1 / 吸着閉 1	
6	001	V32 / スプルーチャック開	
7	007	V14 / 予備出力 4	
8	24V1	24V1	
9	24V1	24V1	
10	24V1	24V1	
11	24V1	24V1	
12	000	V31 / チャック開 1	

CNH	出カコネクタ <i>ー</i> H	基板側	Molex	5566-06A (6P)
		Harness 側	Molex	5557-06R (6P)

Pin Molex 5556TL

Pin番	共通記号	記号/名称 (I/0 基板 ID=1)	
1	00A	V8 / 予備出力 6	
2	009	V7 / 予備出力 5	
3	008	V6 / チャック内ニッパ	
4	24V1	24V1	
5	24V1	24V1	
6	24V1	24V1	

 CNK
 出力コネクターK
 基板側
 Molex
 5566-10A (10P)

 Harness 側
 Molex
 5557-10R (10P)

Pin Molex 5556TL

Pin番	共通記号	記号/名称(I/0 基板 ID=1)	
1	00F	V17 /予備出力 9	
2	00E	V16 /予備出力 8	
3	00D	V15 /真空破壊 2	
4	000	V13 / 吸着閉 2	
5	00B	V12 /チャック開 2	
6	2 4 V1	24V1	
7	2 4 V1	24V1	
8	2 4 V1	24V1	
9	2 4 V1	24V1	
10	24V1	24V1	

12-6. I/O基板(VSV I/0)


特徴


● CPUは、R8C/22 R5F21226DFPです。


主な仕様


CPU	R8C/22 R5F21226DFP
Crystal	20MHz
Memory	ROM32kB RAM 2KB
Interface	IN8CH, OUT8CH, CAN1CH, CAN1D
power	DC24V

12-6-1. 外形図









12-6-2. コネクターに関しての説明

名称	用途	型番	メーカー	備考
CN1 (BOTTOM)	OUT	SMO8B-SRSS-TB	JST	8Pin
CN2 (BOTTOM)	CAN 通信	734–165	WAGO	5 Pin
CN4 (BOTTOM)	IN	SM12B-SRSS-TB	JST	12Pin
CN5	拡張 4*41/0	30P6.5-JMCS-G-B-TF	JST	30Pin
CN6	ダウンロード	BMO6B-SRSS-TB	JST	6Pin
CN7 (TOP)	IN	SMO8B-SRSS-TB	JST	8Pin
CN9 (TOP)	OUT	SM12B-SRSS-TB	JST	12Pin

● CN1 (BOTTOM 出力信号コネクター)

使用する部品

型番	メーカー	備考
SM08B-SRSS-TB	JST	8Pin


基本的な仕様

出力

CHANNEL数	4CH
電圧&電流	24V&500mA

コネクター配置





Pin番	信号线	Pin番	信号线
1	OUT1	2	24V
3	OUT2	4	24V
5	OUT3	6	24V
7	OUT4	8	24V

● CN2 (BOTTOM CAN 通信コネクター)

使用する部品


型番	メーカー	備考
734–165	WAGO	5Pin

基本的な仕様

CAN 通信コネクター

CHANNEL数	5CH
電圧	24V

コネクターの配置



Pin 番	信号线
1	GND
2	CANL
3	SHIELD
4	CANH
5	24V

● CN4 (BOTTOM 入力信号コネクター)

使用する部品

型番	メーカー	備考
SM12B-SRSS-TB	JST	12Pin


基本的な仕様

出力

CHANNEL数	4CH
電圧	24V

コネクターの配置





Pin番	信号线	Pin 番	信号线
1	GND	7	GND
2	IN1	8	IN3
3	24V	9	24V
4	GND	10	GND
5	IN2	11	IN4
6	24V	12	24V

● CN5 (BOTTOM 拡張 I/O 用コネクター)

使用する部品


型番	メーカー	備考
30R-JMCS-G-B-TF(S)	JST	30PIN

基本的な仕様

BOTTOM 扩展 I/O 用连接器

CHANNEL数	30CH
電圧&电流	24V&2A

コネクターの配置



● CN6(SCI Download AND JTAG DUBUG コネクター)

使用する部品


型番	メーカー	備考
BM06B-SRSS-TB	JST	6PIN

基本的な仕様

SCI Download AND JTAG DUBUG 用コネクター

CHANNEL数	6CH
電圧	3. 3V

コネクターの配置



Pin番	信号线	Pin番	信号线
1	3. 3V	4	GND
2	PC TX	5	RESET
3	PC RX	6	MODE

● CN7 (BOTTOM 入力信号コネクター)

使用する部品


型番	メーカー	備考
SMO8B-SRSS-TB	JST	12Pin

基本的な仕様

出力

CHANNEL数	8CH
電圧	24V

コネクターの配置



Pin 番	信号线	Pin番	信号线
1	GND	7	GND
2	IN5	8	IN7
3	24V	9	24V
4	GND	10	GND
5	IN6	11	IN8
6	24V	12	24V

● CN8(拡張 I/O 用コネクター)

使用する部品


型番	メーカー	備考
30R-JMCS-G-B-TF(S)	JST	30PIN

基本的な仕様

BOTTOM 扩展 I/O 用连接器

CHANNEL数	30CH
電圧&电流	24V&2A

コネクターの配置



● CN9 (TOP 出力信号コネクター)

使用する部品


型番	メーカー	備考
SMO8B-SRSS-TB	JST	8Pin

基本的な仕様

出力

CHANNEL数	4CH
電圧&电流	24V&500mA

コネクターの配置



Pin番	信号线	Pin番	信号线
1	OUT5	2	24V
3	OUT6	4	24V
5	OUT7	6	24V
7	OUT8	8	24V

12-6-3. スイッチについての説明

名称	用途	型番	メーカー	備考
SW1	CAN ID 和 MODE	'KHS42C ROHS	OTAX	8Pin
		SWITCH [SMT]		

● SW1 (CAN ID 及び MODE)

使用する部品

型番	メーカー	備考
'KHS42C ROHS SWITCH [SMT]	OTAX	8PIN

ID 出力は以下のようになります。

=B 66	出力		
調節	SW1-3	SW1-2	SW1-1
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

ID4 (MODE)	CPU モード選択
------------	-----------

MODE=1	シングルチップモード	JTAG ダウンロード
		(正常的な運転)
MODE=0	標準的なシリアル	SCI ダウンロード
	入出力モード	


12-7. サーボドライバー

● 特徴

以前の模擬信号で制御したドライバーと違いますが、全部はデジタルで制御します。 サーボドライバー内軸の制御回路に、一体化の設計を採用するので、サーボ回路基板 が要らないになります。

● 機能

模擬電圧の出力を通して、モーターの回転数とトルクを監視することができます。 各保護の性能があって、異常がある場合に、アラームの内容、及び、異常の原因と内 容を確認することができます。



● 连接器

CN1	電源コネクター	基板側	MOLEX	5569-03A3
		Harness 側	MOLEX	5557-03R2
		Pin	MOLEX	5556TL

Pin番	記号	名称
1	OV	OV
2	POWER	電源+
3	FG	アース

CN2	CAN 通信コネクター	基板側	WAGO	734-165
		Harness 側	WAGO	734-105

Pin番	記号	名称
1	GND	GND
2	CANL (-)	CAN 通信(−)
3	SHIELD	障壁
4	CANH (+)	CAN 通信(+)
5	DC24V	24V

CN3	モーター電源コネクター	基板側	MOLEX	5569-06A1
		Harness 側	MOLEX	5557-06R
		Pin	MOLEX	5556TL

Pin番	記号	標準	ブレーカーがある場合
1	U	モーター動力出力リ相	モーター動力出力 U 相
2	V	モーター動力出力 V 相	モーター動力出力 V 相
3	W	モーター動力出力 W 相	モーター動力出力 W 相
4	FG	アース	アース
5			ブレーカー
6			ブレーカー

CN4 エンコーダ信号コネクター 基板側 JST S12B-XADSS-N

Harness 側 JST XADRP-12V

Pin JST SXA-0001T-P0.6

		3711 301 377 30011 10:0
Pin番	記号	名称
1	S2	レゾルバー信 号
2	S4	レゾルバー信 号
3	S 1	レゾルバー信号
4	S 3	レゾルバー信号
5	R1	レゾルバー信号
6	R2	レゾルバー信号
7		未使用
8		未使用
9		未使用
10	VCC	VCC
11	GND	GND
12	SHIELD	障壁

CN5 入力信号コネクター 基板側 JST S3B-PH-SM4-TB

Harness 側 JST PHR-3

Pin JST SPH-002T-P0.5L

Pin番	記号	名称
1	GND	GND
2	IN1	入力信号
3	DC24	DC24

CN6 入力信号コネクター 基板側 JST S3B-PH-SM4-TB

Harness 側 JST PHR-3

Pin JST SPH-002T-P0.5L

Pin番	記号	名称
1	GND	GND
2	IN2	入力信号
3	DC24	DC24

	走行 (ID:1)	CN5 (入力)	Fan (ファン)
"		CN6 (入力)	Reserved (予備)
	製品側前後(ID:2)	CN5 (入力)	Reserved (予備)
		CN6 (入力)	Reserved (予備)
ボ	ランナー側前後	CN5 (入力)	Reserved (予備)
	(ID: 3)	CN6 (入力)	Reserved (予備)
基	制 D /则 L 〒 (ID 、 4)	CN5 (入力)	Reserved (予備)
板	製品側上下(ID:4)	CN6 (入力)	Reserved (予備)
	ランナー側上下	CN5 (入力)	Reserved (予備)
	(ID:5)	CN6 (入力)	Reserved (予備)

■注意事項

② 危険

- 1) 電源を切った後しばらくの間は、内部回路に電荷が充電されています。 端子台の諸端子およびサーボドライバーおよびサーボドライバー内部に触れる場合 は、電源入力をドライバーの外部において完全に遮断し、10分以上放置した後、 作業を行ってください。
- 2) サーボオフ状態であっても、電源投入中あるいは電源遮断後しばらくの間は、モータ用出力端子(U,V,W)には高電圧が印加されていますのでご注意ください。
- 3) サーボモータには高周波スイッチング電流が通電されており、この影響で漏洩電流が存在します。この漏洩電流をにがすため、ドライバーの設置用端子(E)およびモータアース端子(E)は必ず接続し、一点で接地してください。また、制御ボックス本体も接地してください。感電および誤動作防止のため、第3種接地(日本の標準で、1000以下 φ1.6以上)以上を推奨します。
- 4) 電源投入中は、万一の誤動作等に備えて、モータおよびそれにより駆動されている機械に絶対に近づかないでください。
- 5) 長時間使用されない場合は、必ず電源を切ってください。
- 6) 感電防止のため、前面パネル端子台カバーを取り付けた状態でご使用ください。

⚠ 警告

- 1) モータとドライバーは指定された組み合わせでご使用ください。 火災、事故発生の原因となります。
- 2) ドライバー・モータおよび周辺機器は、温度が高くなりますので触れないでください。やけどの恐れがあります。
- 3) 通電中または電源遮断後しばらくの間は、アンプの放熱機、回生抵抗器、モータなどが高温になっている場合がありますので触れないでください。やけどの恐れがあります。

■ランプ (LED) の点灯点滅

正常な作動状態する場合、LED は OFF で、軸に関するアラームがあれば、LED は赤くて、 点灯点滅になります。

アラーム	タイプ	アラームの内容
1	過電流異常	モーターに流れた電流が大きすぎだ
2	過負荷異常	モーター電流の平均値は検出範囲以外になる
3	速度異常	モーター速度が検出範囲以外になる
4	偏差異常	偏差カウンターが異常になる
5	過熱	ドライバーが異常過熱だ
6	レゾルバー 異常	レゾルバーが異常になる
7	電源電圧異常	サーボ電源電圧が高すぎだ サーボ電源電圧が低すぎだ 制御電源が異常になる
8	サーボ基板 異常	電源基板側と DSP の SPI 通信エラーがある

■ アラーム一覧表

軸に関するアラームがあった場合、ペンダントにサーボアラームを表示されます。

アラーム	名称	内容	 状況	主な原因	対応など
NO.		.,,,	, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
10	過電流	電源の駆動部分 異常で、過電流	電源投入時	駆動プログラム 不良	駆動 プログラムを 変更する
			Servo On 時	モータ配線短絡	モータ配線を確認する
				モータ巻線短絡	モータを交換する
				駆動プログラム 故障	駆 動 プロ グラム を 変更する
			加減速時	調整不良 駆動プログラム	ゲインを低くする 駆 動 プ ロ グ ラ ム を
				故障	変更する
21	過負荷	過負荷アラーム	Servo On 後、モータ 振動	調整不良	ゲインを調整する
			加減速時	加減速度が大き すぎ	加減速度を低くする
			一定速度に 回転中発生	負荷トルクが大 きすぎ	機械を確認し、モーターの寸法をupする
			Servo On 時	モーターの配線	モーター配線を確認する
31	速 度 オーバー	速度アラーム	作動する時	速度オーバー	ゲインを調整する
41	カウンタ 一溢れる	多回転異常	回転する時	レゾルバー回転 数異常	センサー初期化は無 限回転だ
42	位置偏差大きすぎ	偏差カウンターの 値が設定したオー バー	加減速時	加減速が大きす ぎ	加減速度を低くなる
50	過熱	電源駆動部分の温度が異常	動作する時	頻繁に過負荷状 態	作動条件が緩む
30				周りの温度が高 すぎ	散熱条件を改善する
61 62	センサー 異常	センサー異常	電源投入時	信号の振幅異常 信号の位相異常	配線と型式を確認する
02	共币			16 写の14 相乗吊	◎ 電源容量が不足で、
	過電圧	駆動電圧が大きすぎ	作動する時	回転があった	電源の回生保護回路
					を追加して、減速度 を低くする
71			電源投入する時	電源を投入した 時電源仕様に従 わなかった	駆動 プログラムを 変更する
				駆動電圧が故障 があった	駆 動 プログラムを 変更する
72	低すぎ	駆動電圧が低くすぎ	作動中	電源容量が足りない	駆動電源を確認し、
				駆動電源の配線 が折れられる	電源高容量コンデン サを追加する
			電源投入時	駆動電源の配線 が折れられる	配線を確認する
73	電圧低す ぎを制御	制御電源電圧が低 すぎ	作動中	駆動電源の配線 が折れられる	配線を確認する

アラーム NO.	名称	内容	状況	主な原因	対応など
83	番号ミス	電流制御 DSP 内部 の通信エラ	作動中	駆動電源が一時 停止して、駆動 プログラム故障 があった	駆動電源を確認し、 電源高容量コンデン サを追加して、駆動 プログラムを変更す る
91 92 93 94	カウンタ 一異常	Memory 異常	電源投入時パラメーターを記憶時	集 積 回 路 の MemoryCPU 故障 があった	駆動 プログラムを変更する
95	SV-NET 誤差	SV_NET 通信異常	電源 ON 時	同じく Mac ID が あった	配線を確認する
99	パラメー タ ー 間 違った	パラメーター異常	パラメータ 一記憶時	パラメーター設 定異常	パラメーター変更値 を確認する

13. データバックアップ機能

13-1. データバックアップ機能

🅂 注意

モード設定、軸関係の設定データ、タイマー条件、段取換データ等の諸条件は、バックアップ機能により、電源を切っても記憶しています。バックアップ電源としてリチウム電池を内蔵していますが、電池の寿命により諸条件 (データー) が消えることがあります。

このときは、電源投入後、下記のアラームメッセージを表示しています。 電池の寿命は約2年です。早めに電池交換を行うことをおすすめします。

画面にバッテリー電圧低下アラーム (システムアラーム (O 6)) が表示されたら、電池の交換・点検を行ってください。

ポイント

上記アラーム表示後に電池交換した場合、記憶していた諸条件が消えているので、必ず再 設定してください。


※電池の種類については「15. STEC-NC2使用部品リスト」を参照してください。

13-2. 電池の交換方法






高電圧回路部があるので、電池交換のときは必ず電源を切ってから行ってください。




1. ペンダントの電源スイッチを〈OFF〉にします。



2. 取付ねじを外して、ボックスのカバーを開きます。

3. 電池をメイン基板からはずします。



4. 電池を交換して、取りはずした逆の順序で取り付けます。



電池を外してから1分以内に新しい電池と交換してください。

13-3. データ (諸条件) の再設定

電池の点検や交換を行うと、データの再設定が必要です。

- 1. 電池の点検および交換完了後、ペンダントの電源スイッチを〈ON〉にします。
- 2. 原点復帰動作をします。
- 3. アラームが表示されますので、 を押してアラーム画面をクリアします。
- 4. 取出機のデータを再設定します。 SDカード(外部記憶)から段取換でデータの読込を行ってください。 下記の項目の再設定が必要です。

● 再設定が必要なデータ

再設定	データ	再設定	データ
	モード設定	0	ドライバーパラメータ
	タイマー設定	0	パスワード設定
	カウンター設定		プログラム編集
	軸設定		ユーザーポイント
	パス設定		ユーザータイマー
	加速・減速設定		ューザー箱詰
	ECOモード設定		ューザーフリー箱詰
0	ストロークリミット設定	0	全体速度
	エリア設定	0	メニュー設定
0	システム設定		
0	システムモード		

[※]〇は再設定が必要です。

13-4. SDカードの取扱方法

STEC-NC2では段取動作条件をSDカードに保存することができます。

「SDHC 4GB Class4」(KINGSTON, SANDIDK) を使用しています。


⚠ 警告

- ・ 上記以外のSDカードを使用すると、データの破損・誤作動等発生する恐れがあります。
- ・ 市販のSDカードは、メーカーの都合により使用できなくなる場合があります。

●SDカードの挿入と取り出し

🅂 注意

- SDカードが挿入されていないと、アラームメッセージが表示され、 STEC-NC2は起動できません。
 - 電源投入の際には、必ずSDカードを挿入してください。
- データ読込み、書込み中はSDカードを取出さないでください。 SDカードやデータが壊れるおそれがあります。



SDカードの挿入

- 1. カバーを開けます。
- 2. 図1のように、SDカードを挿入します。
- ※ SDカードのラベル面を上にする。
- ※ SDカードにエジェクトボタンが押し出されるまで SDカードを挿入します。

SDカードの取り出し

- 1. カバーを開けます。
- 2. SDカードが排出されます。

SDカードを挿入する場所

13-5. データバックアップクリア

モード設定、軸関係の設定データ、タイマー設定等の諸条件はデータバックアップ機能により 電源を切っても記憶しています。その諸条件を強制的にクリアすることで初期値(イニシャル データ)にもどすことができます。

⚠ 注意

この操作を行うと、現在記憶しているモード設定、軸関係の設定データ、タイマー設定 等の諸条件は消失し、初期値 (イニシャルデータ) の状態になります。



- 1. 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- 2. を押したまま電源を再投入します。



画面に選択ボタンが表示されます。
 [BACKUP CLEAR] ボタンを押します。



4. 〔Yes〕ボタンを押すとバックアップクリア を実行します。

ポイント 📎

このデータバックアップクリアを行っても、段取換の内部と外部記憶に登録されているデータは消去されません。バックアップクリア後、段取換の画面で登録されているデータを読み込み可能です。

⚠ 注意

バックアップクリア後は、ドライバーデータが初期値に戻りますので、ドライバーパラメータ設定画面で再度設定をする必要があります。(「4-1. ドライバーパラメータの変更方法」を参照してください) さらに、ストロークリミット設定の設定値も再度設定をしてください。(「6. ストロークリミット設定」を参照してください) そして、取出機が反操作の場合は、システム設定画面で、画面切換を反操作に再度設定をしてください。(「7. システム設定」を参照してください)

14. ハーネス

射出成形機とのインターロック、電源ハーネス


				機	種		
ハーネス名称	型式	ES650 型	ES800 型	ES1200 型	ESW800 型	ESW1200 型	ESW1700 型
a . 安全イン	203115-001-0 (7m)	0					
ター ロック ハーネス	203105-001-0 (10m)		0	0	0	0	
ハーネス	203155-001-0 (15.1m)						0
	203110-021-1 (2. 2m)	0					
	203100-021-1 (2. 9m)		0				
b. 走行CAN	203120-021-1 (3. 3m)			0			
通 信 ハ ー ネス	203130-021-1 (4. 2m)				0		
	203140-021-1 (3. 6m)					0	
	203150-005-3 (4. 1m)						0
	203025-001-2 (7m)	0					
c. 電源ハーネス	203005-001-4 (10m)		0	0	0	0	
	201515-001-1 (15m)						0


^{※ &}quot;O" は使用される機種です。

[※]インターロックケーブル許容電流値 1.5 (A)

a. インターロックハーネス

●中継メタコンBOX






名称	コネクター	線色	備考
ES3	圧着端子、絶縁テープ	黒い	非常停止
ES4	圧着端子、絶縁テープ	白い	(成形機側)
С	CNF-1	赤い	信号共通
MA	圧着端子	緑	自動
MD	CNF-3	黄色	安全扉閉
МО	CNF-2	茶褐色	型開完成
MC	CNF-5	青い	型閉完成
ME	CNF-6	灰色	突き出し装置前進限
MN	CNF-4	オレンジ色	成形不良
50	CNF-7	ブルー	型開安全(RY1)
51	CNF-8	ピンク色	
54	CNF-9	若草色	型閉安全(RY2)
55	CNF-10	白い1	
58	CNF-11	赤い1	サイクルスタート (RY3)
59	CNF-12	緑 1	
EJ1	CNF-13	黄色 1	突き出し装置を起動(RY7)
EJ2	CNF-14	茶褐色 1	
ES1	圧着端子、絶縁テープ	青い1	非常停止 (取出し機側)
ES2	圧着端子、絶縁テープ	灰色 1	
SPV	圧着端子、絶縁テープ	オレンジ色 1	使わない

※インターロックケーブル許容電流値 1.5 (A)

b. 走行CAN通信ハーネス




NC2 MAIN 基板側	ピン	記号	走行サーボ側	ピン	記号	線色	備考
				1	GND	青	
				5	24V1	赤	
	A2	CAN-		2	CAN-	山	CN2 側は青、赤で、
CN14	A4	CAN+	CN2	4	CAN+	黄	相手の端子台は:
	В3	SHIEL D		3	SHIE LD	黑	GND、24V

NC2 MAIN 基板側	ピン	記号	中継側	ピン	記号	線色	備考
CN14	B1	GND	CND	1	GND	绿	
ON 14	B5	24V1	CIND	2	24V0	オレンジ色	

中継側	ピン	記 号	走行サーボ側	ピン	記号	線色	备 注
	1	GND		1	GND	白黑	
	5	24V1		5	24V1	白赤	
CNA	2	CAN-	CN2	2	CAN-	橙黑	
	4	CAN+		4	CAN+	橙赤	
	3	SHIELD		3	SHIELD	黑	

c. 電源配線

成形機側



線色	コネクター	名称	備考
赤	丸端子	R	単相電源
白	丸端子	S	平阳电源
緑	丸端子	E	アース

15. STEC-NC2使用部品リスト

制御ボックス

Νo.	名 称	型 式	メーカー	数	備考
1	電源ランプ	DR22DOL-M3W	富士電機	1	
2	マグネット	SK 12L-E10 DC24V 1A	富士電機	1	
3	電源スイッチ	RS-100-24	TDK-Lambda	1	
4	ブレーカー	BW50EAG-2P020	富士電機	1	
5	ブザー	SFM-27	新利電子	1	
6	フィルター	RSEL-2003W	TDK	1	
7	ヒューズチューブ	021802. 5MXP	Littelfuse	3	
8	NC2 MAIN 基板	NC2 Main Board V-01	加賀電子	1	
9	ボタン電池	CR2032 3V	天球	1	
10	SD カード基板	ALFAT-SD-338	昴氏	1	
11	SD カード	4G	金士顿	1	

ペンダント

Νo.	名 称	型式	メーカー	数	備考
1	Pendant PCB	NA2PENDANT V-03	加賀電子	1	
2	LED PCB	NA2LEDA V-01	華威泰科	1	
3	LCD	TCG075VGLDD-G00	kyocera	1	
4	LCD Cable (FFC)	FCUJ (0. 5) -40G-100- 8S4 (W) -M1 (20798)	日立電線	1	
5	非常停止スイッチ	AB6E-3BV02PRM	IDEC	1	
6	イネーブルスイッチ	HE5B-M2PB	IDEC	1	
7	電源スイッチ	LB1S-2T1	IDEC	1	

※ ES-650 (s) II、ES-800 (s) II、ES-1200 (s) II、ESW-800 (s) II、ESW-1200 (s) II ペンダントの型式は 203109-0A0-3 (配線の長さ 4.7m) で、ESW-1700 (s) II ペンダントの型式は 203159-0A0-0 (配線の長さ 8.2m) である。

ドライバー制御ボックス

Νo.	名 称	型式	メーカー	数	備考
1	サーボドライバー	*	多摩川精機	*	
2	1/0 基板	NA210A V-03	加賀電子	1	
3	回生抵抗	*	信泰電機有 限公司	*	
4	Power 基板	NC2 POWER2A V-01	加賀電子	1	
5	ファン	AFB0624HH	DELTA	2	

- ※ サーボドライバー及び回生抵抗の内容については、サーボドライバーの容量と型式をご参照ください。
- ※ MAIN基板にランダム的に取付したバージョンを確認してください。

●サーボドライバーの容量および型式

				カム い空式 ナーボモータ	サ -	-ボドライバー		回生抵抗	
機種 	軸名称	容量	コード	型式	コード	型式	コード	型式	数
	走行	400W		TS4609N3396E200		TA8498N4001E901			
50.050()	製品前後	200W		TS4607N3396E200		TA8498N4001E904		OMBIL COM	
ES-650(s) II	製品上下	400W		TS4609N8396E200		TA8498N4001E901		SMRH-60W (100Ω)	1個
	S側前後	200W		TS4607N3396E200		TA8498N4001E904			
	S 側上下	400W		TS4609N8396E200		TA8498N4001E901			
	走行	400W		TS4609N3396E200		TA8498N4001E901			
	製品前後	200W		TS4607N3396E200		TA8498N4001E904			
ES-800(s) II	製品上下	400W		TS4609N8396E200		TA8498N4001E901		SMRH-60W (100Ω)	1個
	S側前後	200W		TS4607N3396E200		TA8498N4001E904			
	S側上下	400W		TS4609N8396E200		TA8498N4001E901			
	走行	750W		TS4614N3396E200		TA8498N7001E902			
	製品前後	400W		TS4609N3396E200		TA8498N4001E901			
ES-1200(s) II	製品上下	750W		TS4614N8396E200		TA8498N7001E902		SMRV-200W (50Ω)	1個
	S側前後	400W		TS4609N3396E200		TA8498N4001E901			
	S側上下	400W		TS4609N8396E200		TA8498N4001E901			
	走行	400W		TS4609N3396E200		TA8498N4001E901			
	製品前後	200W		TS4607N3396E200		TA8498N4001E904			
ESW-800(s) II	製品上下	750W		TS4614N8396E200		TA8498N7001E902		SMRH-60W (100Ω)	1 個
	S側前後	200W		TS4607N3396E200		TA8498N4001E904			
	S側上下	400W		TS4609N8396E200		TA8498N4001E901			
	走行	750W		TS4614N3396E200		TA8498N7001E902			
	製品前後	400W		TS4609N3396E200		TA8498N4001E901			
ESW- 1200(s) II	製品上下	750W		TS4614N8396E200		TA8498N7001E902		SMRV-200W (50Ω)	1個
	S側前後	400W		TS4609N3396E200		TA8498N4001E901			
	S側上下	400W		TS4609N8396E200		TA8498N4001E901			
	走行	750W		TS4614N3396E200		TA8498N7001E902			
	製品前後	400W		TS4609N3396E200		TA8498N4001E901			
ESW- 1700(s) II	製品上下	1500W		TSM1006N6940E234		TA8495N4900E905		SMRV-200W (15Ω)	1個
	S側前後	400W		TS4609N3396E200		TA8498N4001E901			
	S側上下	750W		TS4614N8396E200		TA8498N7001E902			

●寿命部品


電気・電子部品には機械的磨耗や経年劣化による寿命があります。 寿命は環境条件(温度、湿度など)や使用方法によって大きく変わります。 異常が発生したら直ちに使用を中止し、当社営業所に連絡してください。

寿命部品を搭載したユニットには下記のようなものがあります。


- プリント基板(アルミ電解コンデンサ)
- サーボドライバー(アルミ電解コンデンサ、リレー、冷却ファンなど)
- スイッチング電源
- 電磁接触器
- インターロック出力リレー(RY1~RY10)
- 冷却ファン

16. ボックス回路図


16-1. ES-650(s) II/ES-800 (s) II/ES-1200 (s) II/ESW-800 (s) II/ESW-1200 (s) II BOX 回路図




16-2. ES-650 II /ES-800 II /ES-1200 II /ESW-800 II /ESW-1200 II BOX 回路図



16-3. ESW-1700 (s) II BOX 回路図



16-4. ESW-1700 I BOX 回路図



本製品の仕様につきましては改良等のため、予告なく変更する場合があります。

販売元 星塔機械 (深圳) 有限公司

深圳市宝安区博岗沙井松山工業区中日龍路3号北座 ☎(755)2962-2620

星精機械(上海)有限公司

上海市宜山路 900 号科学技術ビル C座 501 室

(21) 5423-4571

生産工場 中国湖北省襄陽市高新区漢江北路79号

(710) 3311–813